COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL (CPC)
DEFINIÇÃO DO NÍVEL DE PRESERVAÇÃO
PORTO DE JOINVILLE

O nível de preservação do Porto de Joinville foi analisado e aprovado pela Comissão do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Natural do Município de Joinville (COMPHAAN), em reunião realizada no dia 07 de março de 2018 (Deliberação nº 008/2018), e consta do Processo de Inventário nº PII Nº 0041, Instrução nº 0015.

TESTEMUNHOS PRESENTES NA ÁREA DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE

Ao se percorrer o setor do antigo Porto de Joinville, percebe-se a presença de alguns testemunhos históricos, embora não seja possível, sem novas informações, ter certeza da época exata em que foram executados e/ou implantados. De toda forma, pode-se afirmar que se trata de elementos que foram inseridos com a finalidade de atender a atividades ligadas à movimentação dos barcos que atracavam neste espaço ou a outras atividades também ligadas ao porto. Assim sendo, deverão ser preservados, conforme localização indicada na imagem e segundo a numeração abaixo:

(1). Muro de contenção do Rio Cachoeira com prováveis resquícios do muro original (ver imagens 02 a 15 e 16 a 19);
(2). Suportes para amarrar barcos e recorte no muro de contenção do rio Cachoeira (ver imagens 20 a 27);
(3). Pedras na parte superior do muro de contenção do Rio Cachoeira (ver imagem 30);
(4). Suportes para amarrar barcos e recorte no muro de contenção do rio Cachoeira (ver imagens 28 e 29);
(5). Peça metálica fixada ao solo (ver imagens 14 e 15);
(6). Suporte para amarrar barcos (ver imagens 31 a 34);
(7). Suporte para amarrar barcos (ver imagens 35 e 36);

Coordenação de Patrimônio Cultural – CPC
Avenida José Vieira, 315 - Centreventos Cau Hansen
Cep: 89204-110 Joinville – SC - Caixa Postal 2051
Fone (47) 3433-2190 - www.joinville.sc.gov.br

(8). Antiga doca do Porto, a qual se encontra atualmente encoberta por aterro e pavimentação.

É importante ressaltar que a localização exata de cada um destes testemunhos será definida, posteriormente, pelo Sistema de Coordenadas Geográficas[1] pelo MASJ – Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville.

TESTEMUNHOS PRESENTES NA ÁREA DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE



LEGENDA

1 Muro de contenção do Rio Cachoeira (imagens 56 a 69 e 72 a 75)
2 Suportes para amarrar barcos e recorte no muro de contenção do Rio Cachoeira (imagens 78 a 85)
3 Pedras na parte superior do muro de contenção do Rio Cachoeira (imagens 88)
4 Suportes para amarrar barcos e recorte no muro de contenção do Rio Cachoeira (imagens 86 e 87)
5 Peça metálica fixada ao solo (imagens 68 a 70)
6 Suporte para amarrar barcos (imagens 89 a 92)
7 Suporte para amarrar barcos (imagens 93 e 94)
8 Antiga doca do Porto, a qual se encontra atualmente encoberta por aterro e pavimentação

Imagem 01. Indicação da posição dos testemunhos existentes na área do Antigo Porto de Joinville. Org.: CPC/FCJ.

[1] As Coordenadas Geográficas formam um sistema de localização que se estrutura através de linhas imaginárias, traçadas paralelamente entre si nos sentidos norte-sul e leste-oeste, medidas em graus. Com a combinação dessas linhas, criam-se "endereços" específicos para cada ponto do mundo, permitindo a sua identificação precisa.

Coordenação de Patrimônio Cultural – CPC
Avenida José Vieira, 315 - Centreventos Cau Hansen
Cep: 89204-110 Joinville – SC - Caixa Postal 2051
Fone (47) 3433-2190 - www.joinville.sc.gov.br

REGIÃO DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE	
	
Imagem 02. Vista do Rio Cachoeira, ao lado do Mercado Municipal, sendo possível observar a presença do muro de contenção. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.	Imagem 03. Vista do Rio Cachoeira, ao lado do Mercado Municipal, sendo possível observar a presença do muro de contenção, com pedras de aparelho regular. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.

REGIÃO DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE	
	
Imagem 04. Vista do muro de contenção ao longo do Rio Cachoeira, próximo ao largo do Mercado Municipal. É possível visualizar as pedras que foram inseridas sobre o muro anterior, em tom mais claro que as demais, em obra iniciada no início de 2015. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.	Imagem 05. Vista do muro de contenção ao longo do Rio Cachoeira, próximo ao largo do Mercado Municipal. É possível visualizar as pedras que foram inseridas sobre o muro anterior, em tom mais claro que as demais. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.

Coordenação de Patrimônio Cultural – CPC
Avenida José Vieira, 315 - Centreventos Cau Hansen
Cep: 89204-110 Joinville – SC - Caixa Postal 2051
Fone (47) 3433-2190 - www.joinville.sc.gov.br

REGIÃO DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE	
	
Imagem 06. Vista do muro de contenção ao longo do Rio Cachoeira, próximo ao largo do Mercado Municipal, sendo possível visualizar as pedras que foram inseridas sobre o muro anterior, em tom mais claro que as demais. É possível observar, ainda, a presença de pedras de aparelho regular e irregular em trechos do muro anteriormente construído. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.	Imagem 07. Vista do muro de contenção ao longo do Rio Cachoeira, próximo ao largo do Mercado Municipal, após o início da obra de elevação do referido muro. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.

REGIÃO DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE	
	
Imagem 08. Vista do muro de contenção ao longo do Rio Cachoeira, próximo ao largo do Mercado Municipal, sendo possível visualizar as pedras que foram inseridas sobre o muro anterior, em tom mais claro que as demais. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.	Imagem 09. Vista do Rio Cachoeira, com o prédio do antigo Moinho Joinville aos fundos. É possível visualizar o muro de contenção ao longo do rio. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.

Coordenação de Patrimônio Cultural – CPC
Avenida José Vieira, 315 - Centreventos Cau Hansen
Cep: 89204-110 Joinville – SC - Caixa Postal 2051
Fone (47) 3433-2190 - www.joinville.sc.gov.br

REGIÃO DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE	
	
Imagem 10. Vista do Rio Cachoeira, com o prédio do antigo Moinho Joinville aos fundos. É possível visualizar o muro de contenção ao longo do rio. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.	Imagem 11. Vista do Rio Cachoeira, sendo possível visualizar o muro de contenção ao longo do rio. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.

REGIÃO DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE	
	
Imagem 12. Vista do muro de contenção ao longo do Rio Cachoeira, próximo ao largo do Mercado Municipal. É possível visualizar as pedras que foram inseridas sobre o muro anterior, em tom mais claro que as demais, em obra iniciada no início de 2015. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.	Imagem 13. Outra vista do muro de contenção ao longo do Rio Cachoeira, próximo ao largo do Mercado Municipal.Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.

Coordenação de Patrimônio Cultural – CPC
Avenida José Vieira, 315 - Centreventos Cau Hansen
Cep: 89204-110 Joinville – SC - Caixa Postal 2051
Fone (47) 3433-2190 - www.joinville.sc.gov.br

REGIÃO DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE	
	
Imagem 14. Vista do muro de contenção ao longo do Rio Cachoeira, próximo ao largo do Mercado Municipal, após o início da obra de elevação do referido muro, nos primeiros meses de 2015. Em primeiro plano, à esquerda,é possível observar a presença de uma peça metálica fixada ao solo. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.	Imagem 15. Vista do muro de contenção ao longo do Rio Cachoeira, próximo ao largo do Mercado Municipal, após o início da obra de elevação do referido muro, nos primeiros meses de 2015. É possível observar a presença de uma peça metálica fixada ao solo, em primeiro plano, à direita. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.

REGIÃO DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE	
	
Imagem 16. Vista do muro de contenção ao longo do Rio Cachoeira, próximo ao largo do Mercado Municipal, após o início da obra de elevação do referido muro, nos primeiros meses de 2015. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.	Imagem 17. Vista do muro de contenção ao longo do Rio Cachoeira, próximo ao largo do Mercado Municipal, sendo possível visualizar as pedras que foram inseridas sobre o muro anterior, em tom mais claro que as demais. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.

Coordenação de Patrimônio Cultural – CPC
Avenida José Vieira, 315 - Centreventos Cau Hansen
Cep: 89204-110 Joinville – SC - Caixa Postal 2051
Fone (47) 3433-2190 - www.joinville.sc.gov.br

REGIÃO DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE	
	
Imagem 18. Presença de pedras brutas no muro de contenção do Rio Cachoeira. Fonte: JOINVILLE de Ontem – Grupo Facebook<https://www.facebook.com/groups/1409744949277019/?fref=ts>. Postado por: Chico Klein e por Milton Wendel. Data de acesso: 11.08.2016.	Imagem 19. Presença de pedras brutas no muro de contenção do Rio Cachoeira. Fonte: JOINVILLE de Ontem – Grupo Facebook<https://www.facebook.com/groups/1409744949277019/?fref=ts>. Postado por: Chico Klein e por Milton Wendel. Data de acesso: 11.08.2016.

REGIÃO DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE	
	
Imagem 20. Detalhe de um dos suportes mais recentes, em concreto, utilizados para amarrar os barcos no atracadouro, e localizados na direção da Rua Sete de Setembro.Observar o recorte existente no muro de contenção. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.	Imagem 21. Detalhe do muro de contenção do Rio Cachoeira onde está instalado um dos suporte para amarrar barcos, e localizados na direção da Rua Sete de Setembro. .Observar o recorte existente no muro de contenção. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.

Coordenação de Patrimônio Cultural – CPC
Avenida José Vieira, 315 - Centreventos Cau Hansen
Cep: 89204-110 Joinville – SC - Caixa Postal 2051
Fone (47) 3433-2190 - www.joinville.sc.gov.br

REGIÃO DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE	
	
Imagem 22. Detalhe de um dos suportes mais recentes, em concreto, utilizados para amarrar os barcos no atracadouro, e localizados na direção da Rua Sete de Setembro.Observar o recorte existente no muro de contenção. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.	Imagem 23. Detalhe de um dos suportes mais recentes, em concreto, utilizados para amarrar os barcos no atracadouro, e localizados na direção da Rua Sete de Setembro. Observar o recorte existente no muro de contenção. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.

REGIÃO DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE	
	
Imagem 24. Detalhe de um dos suportes mais recentes, em concreto, utilizados para amarrar os barcos no atracadouro, e localizados na direção da Rua Sete de Setembro. Observar o recorte existente no muro de contenção. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.	Imagem 25. Detalhe de um dos suportes mais recentes, em concreto, utilizados para amarrar os barcos no atracadouro, e localizados na direção da Rua Sete de Setembro. Observar o recorte existente no muro de contenção. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.

Coordenação de Patrimônio Cultural – CPC
Avenida José Vieira, 315 - Centreventos Cau Hansen
Cep: 89204-110 Joinville – SC - Caixa Postal 2051
Fone (47) 3433-2190 - www.joinville.sc.gov.br

REGIÃO DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE	
	
Imagem 26. Detalhe de um dos suportes mais recentes, em concreto,utilizados para amarrar os barcos no atracadouro, e localizados na direção da Rua Sete de Setembro. Observar o recorte existente no muro de contenção. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.	Imagem 27. Detalhe de um dos suportes mais recentes, em concreto, utilizados para amarrar os barcos no atracadouro, e localizados na direção da Rua Sete de Setembro. Observar o recorte existente no muro de contenção. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.

REGIÃO DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE	
	
Imagem 28. Detalhe de um dos suportes mais recentes, em concreto, utilizados para amarrar os barcos no atracadouro, e localizados na direção da Rua Sete de Setembro. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.	Imagem 29. Detalhe de um dos suportes mais recentes, em concreto, utilizados para amarrar os barcos no atracadouro, e localizados na direção da Rua Sete de Setembro. Observar o recorte existente no muro de contenção. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.

Coordenação de Patrimônio Cultural – CPC
Avenida José Vieira, 315 - Centreventos Cau Hansen
Cep: 89204-110 Joinville – SC - Caixa Postal 2051
Fone (47) 3433-2190 - www.joinville.sc.gov.br

REGIÃO DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE

Imagem 30. Detalhe de trecho da parte superior do muro de contenção do Rio Cachoeira, nas proximidades do Mercado Público. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.

ENTORNO DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE	
	
Imagem 31. Vista do entorno do antigo Porto de Joinville, sendo possível visualizar, do lado esquerdo ao fundo, o prédio do Mercado Público, e, em primeiro plano, um dos suportes que eram utilizados para amarrar os barcos no atracadouro. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.	Imagem 32. Detalhe do suporte que foi utilizado para amarrar os barcos no atracadouro. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.

Coordenação de Patrimônio Cultural – CPC
Avenida José Vieira, 315 - Centreventos Cau Hansen
Cep: 89204-110 Joinville – SC - Caixa Postal 2051
Fone (47) 3433-2190 - www.joinville.sc.gov.br

ENTORNO DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE	
	
Imagem 33. Detalhe de um dos suportes utilizados para amarrar os barcos no atracadouro. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.	Imagem 34. Detalhe de um dos suportes utilizados para amarrar os barcos no atracadouro. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.

ENTORNO DO ANTIGO PORTO DE JOINVILLE	
	
Imagem 35. Detalhe de um dos suportes mais recentes utilizados para amarrar os barcos no atracadouro. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.	Imagem 36. Detalhe de um dos suportes mais recentes utilizados para amarrar os barcos no atracadouro. Fonte: CPC/FCJ. Data: 11.07.2016.

Coordenação de Patrimônio Cultural – CPC
Avenida José Vieira, 315 - Centreventos Cau Hansen
Cep: 89204-110 Joinville – SC - Caixa Postal 2051
Fone (47) 3433-2190 - www.joinville.sc.gov.br