



**GRUPO
BABITONGA**
E N G E N H A R I A



ENGENHARIA
CIVIL



ENG. SEGURANÇA
DO TRABALHO



ENG. AMBIENTAL
E SANITÁRIA



GEOLOGIA



TOPOGRAFIA

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL POR MICROBACIA HIDROGRÁFICA (DSMH)

MICROBACIA 63-0

Joinville - SC
2024

Equipe Técnica

Nome: Eder Corbari
Formação: Engenheiro Ambiental
CREA/SC: 091317-7

Nome: Marjorye Otilia Nunes da Silva
Formação: Bióloga
CRBio: 81150/03-D

Nome: Jéssica Siqueira de Oliveira
Formação: Arquiteto (a) e Urbanista
CAU/BR: 2344017

Nome: Vanessa Feretti
Formação: Analista Ambiental

Nome: Bruna Brodbeck
Formação: Analista Ambiental

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	5
1.1. DENOMINAÇÃO E CÓDIGO DA MICROBACIA, LOCALIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO, BACIA E SUB-BACIA HIDROGRÁFICA	5
1.2. ÁREA TOTAL DA MICROBACIA E EXTENSÃO DOS CORPOS HÍDRICOS	7
1.3. OBJETIVOS DO ESTUDO	7
2. DIAGNÓSTICO.....	7
2.1. DADOS DE OCUPAÇÃO URBANA CONSOLIDADA À MARGEM DE CORPOS D'ÁGUA.....	7
2.2. INUNDAÇÃO, ESTABILIDADE E PROCESSOS EROSIVOS SOBRE MARGENS DE CORPOS D'ÁGUA	11
2.2.1. Identificação das áreas consideradas passíveis de inundações dentro da AUC.....	11
2.2.2. Identificação das áreas consideradas de risco geológico-geotécnico às margens dos corpos d'água	12
2.2.3. Quadro dos indicativos das áreas de inundação e de risco geológico-geotécnico.....	14
2.3. INFORMAÇÕES SOBRE A FLORA	15
2.3.1. Caracterização da vegetação existente na área do estudo	15
2.3.2. Identificação das áreas de restrições ambientais.....	21
2.3.3. Mapeamento das áreas de restrições ambientais.....	21
2.3.4. Quadro de quantitativo das áreas de vegetação	22
2.4. INFORMAÇÕES SOBRE A FAUNA	23
2.4.1. Caracterização da fauna existente nos trechos e nas áreas vegetadas	23
2.4.2. Tabela indicando as espécies e grau de ameaça em listas estaduais e federais	26
2.5. PRESENÇA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	27
2.5.1. Identificação e descrição da infraestrutura e principais equipamentos públicos presentes na microbacia hidrográfica 25-4.....	27
2.6. PARÂMETROS INDICATIVOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS, HISTÓRICO OCUPACIONAL E PERFIL SOCIOECONÔMICO LOCAL.....	28
3. ESTUDO DOS QUADRANTES.....	30
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO	42
4.1. COMPOSIÇÃO DA MATRIZ DE IMPACTOS CONFORME SIMULAÇÕES DE CENÁRIOS E APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS CONFORME METODOLOGIA DE PERINI <i>ET AL.</i> 2021.....	42
4.2. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA MATRIZ DE IMPACTOS	44
4.2.1. Trecho aberto em vegetação densa.....	44
4.2.2. Trecho aberto com vegetação isolada ou inexistente em meio antropizado	44
4.2.3. Trecho tubulado entre lotes ou sob via	45
4.2.4. Trecho aberto inserido em vegetação densa em meio antropizado.....	45
4.3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA MATRIZ DE IMPACTOS QUANTO À:.....	46
4.3.1. Atestado da perda das funções ecológicas inerentes às Áreas de Preservação Permanentes (APPs)	46

4.3.2. *Demonstração da irreversibilidade da situação, por ser inviável, na prática, a recuperação da área de preservação*..... 47

4.3.3. *Constatação da irrelevância dos efeitos positivos que poderiam ser gerados com a observância da área de proteção, em relação a novas obras*..... 48

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 49

5.1. CONCLUSÃO QUANTO AO ATENDIMENTO DO ART.6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 601/2022..... 49

5.1.1. *Tabela de atributos* 50

5.1.2. *Mapa com a caracterização dos trechos de corpos d'água na microbacia em estudo* 58

5.2. OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES..... 60

6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 62

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... 63

ANEXOS 68

1. INTRODUÇÃO

1.1. Denominação e código da microbacia, localização em relação ao Município, bacia e sub-bacia hidrográfica

Os corpos hídricos objeto deste estudo compõem a Microbacia Hidrográfica de código 63-0, que faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Palmital.




Figura 1: Localização da Microbacia 63-0.

Fonte: SIMGeo, 2023.

A Bacia do Palmital drena uma área de 357,6 km², perímetro de 99,32 km, sendo seus principais afluentes os rios Canela, Pirabeiraba, Rio Bonito, Três Barras, Sete Voltas e Rio da Onça, sendo todos afluentes da margem direita, com nascentes na Serra do Mar/

Serra do Quiriri. O Rio Cubatão também pode ser considerado um afluente do Rio Palmital, pois nessa região estuarina, há o aporte de diversos cursos d'água, estando sob a influência das marés, o Palmital encontra-se quase que totalmente envolto por grandes áreas de manguezais (Maia *et al.*, 2013).

Seus principais rios e suas respectivas extensões são: Rio Pirabeiraba (29,3 km), Rio Três Barras (24,5 km), Rio Sete Voltas (13,7 km), Rio da Onça (11,8 km), Rio do Cristo (10,4 km), Rio Bonito (8,6 km) (Oliveira, *et al.*, 2017).

A área da Bacia do Rio Palmital está contida em três municípios, Garuva (60,6%), Joinville (29,3%) e São Francisco do Sul (10,1%). Em relação à área urbana de Joinville, apenas o bairro Rio Bonito do Distrito de Pirabeiraba possui parte de sua área drenada por essa bacia, o restante corresponde à área rural do município (Oliveira, *et al.*, 2017).




Figura 2: Mapeamento da microbacia 63-0.

Fonte: SIMGeo, 2023.

1.2. Área total da microbacia e extensão dos corpos hídricos

A microbacia de código 63-0 possui uma área total de 5.874.570,00 m² e 39.606,57 metros lineares de extensão total de corpos hídricos, com trechos abertos em áreas de vegetação densa e em áreas urbanizadas com vegetação isolada, e ainda, em trechos de rios tubulados localizados entre lotes e sob vias públicas.

1.3. Objetivos do estudo

O objetivo do estudo é fornecer um diagnóstico robusto das condições urbano-ambientais da ocupação da área de APP na microbacia 63-0, com o intuito de identificar as áreas em que existe, ou não, função ambiental da APP na Área Urbana Consolidada.

2. DIAGNÓSTICO

2.1. Dados de ocupação urbana consolidada à margem de corpos d'água

Foi realizado o levantamento de dados da ocupação às margens dos corpos d'água na Área Urbana Consolidada (AUC) a fim de obter o equivalente relativo ao percentual total considerado como de preservação permanente no art. 4º da Lei 12.651/12. O diagnóstico considerou as faixas marginais de 0 a 30 metros em toda a extensão da área urbana, em trechos abertos e fechados, entre lotes e sob vias públicas conforme demonstrado nos quadros a seguir.

Quadro 1: Comprimento dos corpos d'água.

Comprimentos totais e percentuais		
Levantamento Hidrográfico	Metros lineares	Percentual em relação ao comprimento total
Corpo d'água na microbacia (extensão total):	39.606,57	100%
Corpo d'água aberto em vegetação densa:	24.967,19	63,04%
Corpo d'água aberto em vegetação isolada e/ou desprovida de vegetação:	14.010,62	35,37%
Corpo d'água aberto entre lotes (área edificada):	18,59	0,05%
Corpo d'água fechado em vegetação densa:	14,37	0,04%
Corpo d'água fechado em vegetação isolada e/ou desprovida de vegetação:	435,22	1,10%
Corpo d'água fechado entre lotes (área edificada):	0,00	0,00%
Corpo d'água fechado sob via pública:	160,59	0,41%

Observa-se que o percentual de trechos abertos (98,46%) é maior que o de trechos tubulados (1,54%) na área total da microbacia. Os trechos tubulados estão localizados na porção de ocupação densamente urbanizada, sendo que, frente à extensão total da microbacia, 0,41% está tubulado sob via pública.

Do total de trechos tubulados na microbacia, 26,32% estão sob via pública, e configuram obras de infraestrutura de utilidade pública. Por outro lado, na outra fração, de trechos de corpos hídricos com canal aberto, aproximadamente 35,93% estão localizados no ambiente urbanizado com vegetação isolada ou desprovida de vegetação nas suas margens, que é equivalente a 35,37% frente à extensão total da microbacia, e 64,02% dos

trechos abertos estão em vegetação densa, que é equivalente a 63,04% frente à extensão total da microbacia.

Diante da Lei Complementar nº 601/2022, que estabelece as diretrizes para aplicação de faixas marginais distintas na Área Urbana Consolidada, realizou-se o cálculo das projeções de faixas de 0 a 5 m, 0 a 15 m e 0 a 30 m (limite da APP para a microbacia em estudo), para análise e discussão quanto às funções ambientais de cada trecho da microbacia 63-0, conforme quadro abaixo.

Quadro 2: Dimensões das áreas de abrangência de APP, relativo à área total da microbacia.

Dimensões das áreas de abrangência da projeção de APP		
Áreas	m²	Percentual em relação à microbacia
Área total da microbacia:	5.874.570,00	100%
Área total compreendida entre 0 e 5 m de abrangência da FNE às margens dos corpos d'água:	393.720,24	6,70%
Área total compreendida entre 0 e 15 m de abrangência da FNE às margens dos corpos d'água:	1.174.458,93	19,99%
Área total compreendida entre 0 até o limite da projeção da faixa de APP às margens dos corpos d'água:	2.334.216,37	39,73%
Área por uso e ocupação:	m²	Percentual em relação à área total compreendida entre 0 até o limite da projeção da faixa de APP.
Área compreendida de 0 até o limite da projeção da faixa de APP, inserida em Área Urbana Consolidada	509.236,81	21,82%

Aproximadamente 39,73% do total em área da microbacia 63-0 corresponde à projeção da faixa de APP de 30 metros estabelecida no Código Florestal, para cursos

d'água com larguras menores do que 10 metros. Desse montante, 21,82% estão em Área Urbana Consolidada (Figura 2).

Quadro 3: Áreas edificadas nas faixas marginais dos corpos d'água em canal aberto e fechado.

Áreas edificadas nas faixas marginais dos corpos hídricos		
Quadro das áreas totais edificadas	m²	Percentual em relação à área total indicada
Área total edificada de 0 a 5 m de projeção da FNE:	348,35	100%
Área total edificada de 0 a 5 m de projeção da FNE em Trecho Aberto:	341,55	98,05%
Área total edificada de 0 a 5 m de projeção da FNE em Trecho Fechado:	6,81	1,95%
Área total edificada de 0 a 15 m de projeção da FNE:	4.511,85	100%
Área total edificada de 0 a 15 m de projeção da FNE em Trecho Aberto:	4.346,93	96,34%
Área total edificada de 0 a 15 m de projeção da FNE em Trecho Fechado:	164,92	3,66%
Área total edificada de 0 até o limite da projeção da faixa de APP:	17.456,20	100%
Área total edificada de 0 até o limite da projeção da faixa de APP em Trecho Aberto:	16.784,28	96,15%
Área total edificada de 0 até o limite da projeção da faixa de APP em Trecho Fechado:	671,92	3,85%

Dentre os 2.334.216,37 m² de faixa considerada entre 0 a 30 metros, pode-se dizer que 0,75% desta área está edificada. De forma análoga, considerando a área total de 1.174.458,93 m² de FNE de 0 a 15 metros, observa-se que 0,38% desta faixa está edificada.

Outra observação importante é quanto aos corpos d'água que estão tubulados, sendo que 3,85%, correspondente a 671,92 m² da área edificada na faixa de 0 a 30 metros estão nesses trechos, enquanto 96,15% foram construídas às margens de corpos d'água abertos. O mesmo se observa quanto às faixas entre 0 a 5 metros, onde aproximadamente 1,95% são edificações em trechos de corpos d'água fechados.

2.2. Inundação, estabilidade e processos erosivos sobre margens de corpos d'água

2.2.1. Identificação das áreas consideradas passíveis de inundações dentro da AUC

As faixas marginais de rios estão sujeitas à ação natural de processos e dinâmica superficial terrestre. Dentre elas, destaca-se as cheias que atingem áreas de cotas inferiores. De acordo com o Mapeamento da Base de Dados do Levantamento Hidrográfico do Município de Joinville, observa-se que não há ocorrência de área passível de inundação na microbacia em estudo, conforme figura 3.




Figura 3: Mancha de inundação na microbacia 63-0.
Fonte: SIMGeo, 2023.

2.2.2. Identificação das áreas consideradas de risco geológico-geotécnico às margens dos corpos d'água

Nas erosões urbanas tem-se o solo mobilizado por agentes de transporte e depositado em pontos de menor energia, causando danos ambientais e econômicos, os quais são representados principalmente pela formação de ravinas, voçorocas e assoreamento de leitos de rios e redes de drenagem pluvial. Para a mitigação dos riscos ambientais decorrentes, faz-se necessária a constante remoção de material para a manutenção do escoamento hídrico e quando instaurados os processos erosivos, a estabilidade marginal é comprometida, podendo gerar o solapamento de margens e a dificuldade na vazão do curso hídrico, sendo necessárias obras geotécnicas e de

infraestrutura para a recomposição da estabilidade do terreno e do escoamento hídrico, minimizando eventos adversos.

Na área da microbacia em estudo, não é observada nenhuma Área de Risco Geológico-Geotécnico (Figura 4), apenas próxima da mesma, a SR-46 que não se encontra sobre nenhuma APP da microbacia em estudo.




Figura 4: Áreas de Risco na microbacia 63-0.
Fonte: SIMGeo, 2023.

2.2.3. Quadro dos indicativos das áreas de inundação e de risco geológico-geotécnico

Quadro 4: Inundação e risco geológico-geotécnico na microbacia 63-0.

Quadro das Áreas	m²	Percentual em relação à área total da microbacia na projeção de APP
Área sob risco geológico para movimento de massa na projeção de APP às margens dos corpos d'água:	0,00	0%
Área suscetível à inundação na projeção de APP às margens dos corpos d'água:	0,00	0,00%

Conforme o quadro 4, observa-se que não há área passível de inundação na projeção de APP da microbacia 63-0. Assim como não há áreas de risco geológico-geotécnico sobre nenhuma área de APP da microbacia em estudo.




Figura 5: Mancha de inundação e áreas de risco geológico próximas da microbacia 63-0.

Fonte: SIMGeo, 2023.

2.3. Informações sobre a flora

2.3.1. Caracterização da vegetação existente na área do estudo

O município de Joinville se desenvolveu em uma planície situada entre a Floresta Atlântica da Serra do Mar e a Baía da Babbitonga (PMMA, 2020), no qual compreende um agrupamento de vegetação denominado Mata Atlântica, destacando-se também os manguezais e os Campos de Altitude. A floresta ombrófila, que para muitos autores é a Mata Atlântica propriamente dita, é uma típica floresta pluvial tropical (BROWN, 1987).

Esta floresta ocupa a faixa litorânea até a cota máxima de 1.000 metros, originalmente estendendo-se por aproximadamente três mil quilômetros ao longo de toda a

costa brasileira (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 1998). Os remanescentes mais preservados de floresta situam-se principalmente nas encostas mais íngremes da Serra do Mar e em vales profundos e estreitos, locais esses onde são encontrados fragmentos de floresta primária, pois sua dificuldade de acesso proporciona uma maior proteção natural contra a exploração da madeira (PMJ, 2018).

Segundo Klein (1978), a Floresta Ombrófila Densa ocupava originalmente 31% da área total do estado, tendo a sua ocorrência na quase totalidade do Município de Joinville, existindo apenas uma pequena porção mais a oeste, considerada de transição com a Floresta Ombrófila Mista (FOM), conhecida como Floresta com Araucária. Deste modo, Joinville apresenta uma característica bastante distinta de outros municípios de ocorrência da Mata Atlântica, por apresentar quase a totalidade das fitofisionomias características desse ecossistema, além de apresentar ecossistemas associados (manguezal e restinga), refúgios vegetacionais e contatos florísticos (PMMA, 2020).

A vegetação existente na área de estudo é do bioma Mata Atlântica, com formação florestal do tipo Floresta Ombrófila Densa. Nos locais ora analisados, constatou-se a presença de vegetação densa de mata nativa, no contexto de fragmentos de vegetação, assim como, vegetação arbórea isolada e herbáceas e arbustiva do tipo ruderal, em áreas com elevado grau de antropização e utilização do solo.

Na microbacia 63-0, a área total vegetada estimada é de 3.142.451,78 m², considerando a soma das áreas de vegetação densa e das áreas com vegetação herbácea, arbustiva e com árvores isoladas.

Cabe destacar ainda, que nas áreas protegidas, encontra-se a função ambiental da flora auxiliando na preservação dos recursos hídricos, na paisagem, na estabilidade geológica e na promoção da biodiversidade das espécies de fauna e flora.

De modo análogo, nas áreas urbanizadas com presença de vegetação isolada, tais funções ambientais não estão presentes, dado a antropização local, com forte influência nos processos ecológicos de regeneração vegetal e manutenção da biodiversidade local.

A vegetação identificada como isolada compreende os indivíduos arbóreos que se destacam na paisagem como árvores isoladas ou parcialmente isoladas, não localizadas nas

bordas de fragmentos florestais. Esse tipo de vegetação normalmente não está associado à estratificação vegetal, nem há ocorrência de sub-bosque, serrapilheira, lianas e epifitismo, tratando-se de árvores remanescentes nos lotes urbanos devido a antropização ocorrida no passado, ou de novos plantios com vistas ao ajardinamento dos imóveis.

Conforme será visto no item 2.3.3 a seguir, a microbacia está próxima da área delimitada para a Unidade de Conservação Área de Proteção Ambiental (APA) Serra Dona Francisca. Na Área de Proteção Ambiental Serra Dona Francisca e entorno são reconhecidas as regiões fitoecológicas da Floresta Ombrófila Densa, do Refúgio Vegetacional e das Áreas de Tensão Ecológica, pertencentes ao Domínio da Mata Atlântica. Cada região pode apresentar mais de uma formação ou tipologia vegetacional (JOINVILLE, 2012).

Conforme os dados obtidos pelo Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra Dona Francisca (JOINVILLE, 2012), foram registradas 955 espécies vegetais para a região da Área de Proteção Ambiental Serra Dona Francisca, pertencente a 134 famílias botânicas. A riqueza identificada na APA Dona Francisca representa 18,8% da riqueza de Santa Catarina, 5,9% da riqueza registrada para o Domínio Mata Atlântica e 2,8% da riqueza registrada para o Brasil no Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil.

Os gêneros mais frequentes na APA Dona Francisca são *Vriesea* (Bromeliaceae), *Eugenia* (Myrtaceae), *Ocotea* (Lauraceae), *Solanum* (Solanaceae), *Myrcia* (Myrtaceae), *Leandra* e *Tibouchina* (Melastomataceae), *Baccharis* (Asteraceae), *Piper* (Piperaceae) e *Psychotria* (Rubiaceae), todos correspondendo a plantas com flores (angiospermas). Dentre as samambaias e licófitas, os gêneros mais ricos foram *Asplenium* (Aspleniaceae), *Hymenophyllum* (Hymenophyllaceae) e *Pecluma* (Polypodiaceae) (JOINVILLE, 2012).

Durante visita técnica aos trechos presentes na microbacia, foi possível observar algumas espécies nativas da flora, assim como exóticas invasoras que são muito comuns nas áreas próximas aos rios, conforme registros fotográficos abaixo.



Figura 6: Jerivá (*Syagrus romanzoffiana*).
Fonte: Arquivo pessoal, 2023.



Figura 7: Palmito-juçara (*Euterpe edulis*).
Fonte: Arquivo pessoal, 2023.




Figura 8: Pé-de-silva (*Mimosa bimucronata*).
Fonte: Arquivo pessoal, 2023.



Figura 9: Embaúba-vermelha (*Cecropia glaziovii*).
Fonte: Arquivo pessoal, 2023.



Figura 10: Grumixama (*Eugenia brasiliensis*).
Fonte: Arquivo pessoal, 2023.



Figura 11: Malvavisco ou hibisco-colibri (*Malvaviscus arboreus*), espécie não é nativa, porém é fortemente cultivada no estado.
Fonte: Arquivo pessoal, 2023.



Figura 12: Lírio-do-brejo (*Hedychium coronarium*), espécie exótica invasora muito comum nas margens de rio e áreas alagadas em Santa Catarina.
Fonte: Arquivo pessoal, 2023.



Figura 13: Lírio-do-brejo, Costela-de-adão (*Monstera deliciosa*) e Orelha-de-elefante (*Colocasia gigantea*), espécies exóticas.
Fonte: Arquivo pessoal, 2023.



Figura 14: Área vegetada, parcialmente antropizada por cultivo de Eucaliptos, próximo ao trecho 29.
Fonte: Arquivo pessoal, 2023.



Figura 15: Vegetação nativa próxima ao trecho 16.
Fonte: Arquivo pessoal, 2023.

2.3.2. Identificação das áreas de restrições ambientais

A Microbacia hidrográfica 63-0 não faz parte de nenhuma Unidade de Conservação (UC).

2.3.3. Mapeamento das áreas de restrições ambientais

O mapa a seguir identifica que a microbacia não está inserida em nenhuma Unidade de Conservação.




Figura 16: Unidades de conservação na microbacia 63-0.

Fonte: *SIMGeo*, 2023.

2.3.4. Quadro de quantitativo das áreas de vegetação

No quadro 05, são apresentados os dados sobre o percentual e o tipo de cobertura vegetal na microbacia em análise.

Os dados foram levantados via geoprocessamento dos quadrantes, considerando áreas com mata nativa do tipo vegetação densa, árvores isoladas e áreas sem cobertura vegetal, todas localizadas na faixa de projeção das APPs em áreas urbanas consolidadas.

Quadro 5: Vegetação da microbacia hidrográfica.

Vegetação		
Quadro das áreas	m ²	Percentual em relação à área total da microbacia na projeção de APP
Área vegetada (vegetação densa) dentro da faixa de projeção da APP na Área Urbana Consolidada:	88.424,57	3,79%
Área vegetada (árvores isoladas) dentro da faixa de projeção da APP na Área Urbana Consolidada:	14.824,92	0,64%
Área sem vegetação dentro da faixa de projeção da APP na Área Urbana Consolidada:	405.987,32	17,39%

O percentual foi calculado considerando a projeção de APP total da microbacia, resultando nos valores de 3,79% de vegetação densa, 0,64% referente a locais com a presença de vegetação/árvores isoladas e 17,39% em áreas sem vegetação.

Mediante análise dos dados levantados, conclui-se sobre a baixa representatividade da vegetação densa e isolada na AUC, no âmbito da microbacia em análise. Tais dados corroboram com a grande influência antrópica e elevada condição de urbanização local.

2.4. Informações sobre a fauna

2.4.1. Caracterização da fauna existente nos trechos e nas áreas vegetadas

A fauna sempre está associada a formações florestais, pois elas proveem alimentação e abrigo, ou seja, a ausência de corredores ou fragmentos de vegetação conectados, tornam o ambiente pouco provável de possuir grande riqueza de espécies.

A mata atlântica representa uma das mais ricas regiões em número de espécies da fauna e da flora brasileira (MMA, 2000). Abrigam aproximadamente 70% da população brasileira, além das maiores cidades e os mais importantes polos industriais do Brasil (SOS MATA ATLÂNTICA, 2015). É mais rica em espécies por área que a floresta amazônica e apresenta altos índices de endemismo (MMA, 2000; GROSE, 2017).

O município de Joinville, como visto anteriormente, está inserido integralmente no domínio do bioma mata atlântica, compreendendo a floresta ombrófila densa em suas várias formações vegetacionais, assim como uma área de vegetação pioneira de influência fluviomarina (manguezal), próximo ao estuário da Baía da Babbitonga, e campos de altitude. Esse grande mosaico oferece hábitat para uma grande variedade de organismos, distribuídos em um gradiente de altitude de 0 a 1.325 metros acima do nível do mar (PMGC, 2007; GROSE, 2015).

Com base no estudo realizado para o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Serra Dona Francisca (2012), em função do conjunto de condições ecológicas observadas, a fauna da região nordeste catarinense abrange uma riqueza biológica bastante elevada, derivada das variações ecológicas existentes entre os ecossistemas terrestres das porções mais elevadas e das encostas da serra e, também, das variações ocorrentes nas principais microbacias hidrográficas presentes na região. Estudos existentes, em conjunto com os diagnósticos realizados para a APA, demonstram que a fauna abrange pelo menos 27 espécies de peixes de água doce, 43 de anfíbios, 46 de répteis, 296 de aves e 112 de mamíferos.

Durante vistoria técnica aos trechos presentes na microbacia, foi possível observar algumas espécies da fauna local, conforme registros fotográficos abaixo. Além dos registros fotográficos, foram avistados, e/ou identificados por vocalização, o periquito-rico (*Brotogeris tirica*), sabiá-laranjeira (*Turdus rufiventris*) e anuros (família Hylidae e Bufonidae).



Figura 17: Anu-branco (*Guira guira*).
Fonte: Arquivo pessoal, 2023.



Figura 18: Bem-te-vi (*Pitangus sulphuratus*).
Fonte: Arquivo pessoal, 2023.



Figura 19: Canário-da-terra (*Sicalis flaveola*).
Fonte: Arquivo pessoal, 2023.



Figura 20: Tilápias (*Oreochromis sp.*).
Fonte: Arquivo pessoal, 2023.



Figura 21: Lambaris (*Astyanax sp.*).
Fonte: Arquivo pessoal, 2023.



Figura 22: Ninho de João-de-barro (*Furnarius rufus*).
Fonte: Arquivo pessoal, 2023.



Figura 23: Pardal (*Passer domesticus*).
Fonte: Arquivo pessoal, 2023.



Figura 24: Rolinha-roxa (*Columbina talpacoti*).
Fonte: Arquivo pessoal, 2023.



Figura 25: Tapicuru (*Phimosus infuscatus*), Garça-vaqueira (*Bubulcus ibis*) e Quero-quero (*Vanellus chilensis*).
Fonte: Arquivo pessoal, 2023.

2.4.2. Tabela indicando as espécies e grau de ameaça em listas estaduais e federais

As tabelas são apresentadas em anexo a este estudo.

2.5. Presença de infraestrutura e equipamentos públicos

2.5.1. Identificação e descrição da infraestrutura e principais equipamentos públicos presentes na microbacia hidrográfica 63-0

Segundo o Diagnóstico Socioambiental que delimitou a AUC em 2016, é possível observar que a região é contemplada com abastecimento de água potável para a população. Também a região é atendida pela rede de distribuição de energia elétrica, serviços de limpeza urbana e pela coleta e manejo de resíduos sólidos (AUC, 2016).

Devido a microbacia ainda não ser contemplada pela rede pública de coleta de esgoto sanitário, conforme mapa disponibilizado pela Companhia Águas de Joinville (2023), os corpos hídricos que estão integrados à drenagem, provavelmente também recebem contribuição de esgoto sanitário, dos sistemas de tratamentos unifamiliares das residências.

A região de entorno da área deste estudo possui abastecimento de água e energia elétrica, com residências instaladas, empreendimentos comerciais e industriais ao seu entorno. Além disso, a Rod. Gov. Mario Covas (BR-101, conhecida por seu fluxo intenso, se encontra nas proximidades da área de estudo da microbacia.

A região também é contemplada por algumas linhas do transporte público urbano, como por exemplo linhas: Pirabeiraba / Rio Bonito - Volta para Estação Pirabeiraba (4016) e Norte / Rio Bonito via Canela - Volta para Terminal Norte (0425), sendo que um dos pontos de parada está inserido na Estrada Palmeira; Pirabeiraba / Tia Marta - Volta para Estação Pirabeiraba (4023), sendo um dos pontos de parada na Estrada Três Barras.

No tocante à drenagem urbana, toda malha de corpos d'água, que está inserida na AUC e que está em área de ocupação densamente urbanizada, está integrada à drenagem urbana conforme base de dados do Município, independente se trecho em canal aberto ou fechado. Esta integração à drenagem urbana é uma característica usual dos rios no ambiente de ocupação densamente urbanizada, sendo que obras de infraestrutura em seu

entorno contribuem para mudanças quanto a sua funcionalidade ambiental (VERÓL *et al.*, 2019).

2.6. Parâmetros indicativos ambientais e urbanísticos, histórico ocupacional e perfil socioeconômico local

Das bacias hidrográficas da região de Joinville, a do Rio Palmital é a que apresenta a maior média anual de precipitação (2.533,6 mm), sendo a única com a média mínima acima dos 2.000 mm anuais. Os maiores índices pluviométricos estão espacializados mais ao norte da bacia, nas proximidades da serra do Quiriri, onde está localizada a estação “Garuva”, segunda estação com maior precipitação entre os 42 pluviômetros analisados nos trabalhos de Mello e Oliveira (2016), com média anual de 2.743,6 mm (Oliveira *et al.*, 2017).

A bacia, em relação aos ambientes/localidades, apresenta a mesma classificação que a Bacia do Rio Pirai, sendo eles/as planície costeira, proximidades da frente da escarpa da serra do mar e escarpa da serra do mar. Dessa forma, as descrições sobre a precipitação sazonal e mensal são semelhantes entre as bacias (indicadas no item de precipitação da Bacia do Rio Pirai) (Oliveira *et al.*, 2017).

Por ser uma área estuarina que recebe contribuições de diversos cursos d’água e está sob a influência das marés, a bacia encontra-se parcialmente envolta pelo manguezal (8,00%) (Oliveira *et al.*, 2017).

Dentre as bacias inseridas em Joinville, esta é a que possui a menor extensão de área urbanizada (3,08%), onde estão localizados o bairro Rio Bonito, pertencente a Joinville, e demais bairros do perímetro urbano de Garuva (Oliveira *et al.*, 2017).

Conforme dados da SEPUD, Bairro a Bairro (2017), a região que hoje compreende o bairro Rio Bonito, onde a microbacia está predominantemente localizada, foi criado em 1979 e localiza-se à margem esquerda da BR-101, no sentido sul-norte. Seu nome tem origem devido ao rio que drena a região e, é de grande beleza paisagística e cênica. Neste rio a pesca era muito praticada e sua água era utilizada nas atividades domésticas.

Os primeiros moradores venceram as adversidades do clima e do solo, dedicando-se à lavoura principalmente, e tentando suprir suas necessidades básicas, desenvolveram outras atividades econômicas, fundando olarias, engenhos e alambiques, o que tornou a região conhecida por ser grande produtora de cachaça (SEPUD, 2017).

Na década de 60 é instalada energia elétrica, no entanto, a rede de água tratada chega no bairro em meados da década de 1980. É um dos locais mais antigos de ocupação germânica da Colônia Dona Francisca. Seu grande potencial hídrico o torna importante pela beleza cênica, diversidade da flora e fauna, além das atividades econômicas desenvolvidas no local (SEPUD, 2017).




Figura 26: Localização da microbacia no Bairro Rio Bonito.

Fonte: SIMGeo, 2023.

Segundo a SEPUD (2017), estima-se, que o bairro Rio Bonito possui cerca de 1.203 hab./km². Além disso, em relação à economia, 52,9% dos habitantes do Bairro possuem

renda média entre 1 e 3 salários mínimos. Ainda, quanto ao uso do solo, cerca de 76,6% é utilizado para assentamento populacional, 6,3% para comércio, 1,3% para indústria e 15,8% trata-se de terrenos baldios (SEPUD, 2017).




Figura 27: Uso e ocupação do solo na microbacia 63-0.

Fonte: SIMGeo, 2023.

3. ESTUDO DOS QUADRANTES

O mapa abaixo representa a microbacia com a indicação dos lotes, da hidrografia, da AUC e a divisão da microbacia em quadrantes representativos ao longo dos corpos d'água. Para a microbacia 63-0 foram definidos 5 quadrantes representativos e nomeados de A à E.




Figura 28: Divisão dos quadrantes na Microbacia 63-0.
Fonte: SIMGeo, 2023.





Figura 29: Divisão dos quadrantes na Microbacia 63-0 em macro escala.

Fonte: SIMGeo, 2023.

A seguir são apresentados os detalhamentos dos quadrantes, com a numeração dos trechos e enquadramento nos macros cenários, assim como a extensão dos corpos hídricos em cada situação. Foram feitas observações importantes e registro fotográfico de alguns dos trechos para justificar o enquadramento.

QUADRANTE A

Figura 30: Mapeamento quadrante 1



Fonte: Autor, 2023

DADOS (Medida dos trechos):

Trecho aberto em vegetação densa: 446,45 m

1, 2, 3, 4, 5, 9

Trecho aberto em vegetação densa em meio antropizado: 257,97 m

10, 11, 14

Trecho aberto em vegetação isolada/desprovido de vegetação em meio antropizado: 280,01 m

6, 7, 8, 12

Trecho tubulado: 26,75

13



Figura 31: Área sobre o trecho 6 (não encontrado).
Fonte: Autor, 2023.




Figura 32: Trecho 12.
Fonte: Autor, 2023.



Figura 33: Fim do trecho 12 (aberto) início do trecho 13 (fechado).
Fonte: Autor, 2023.

QUADRANTE B

Figura 34: Mapeamento quadrante 2.



Fonte: Autor, 2024.

DADOS (Medida dos trechos):

Trecho aberto em vegetação densa: 50,19 m
41

Trecho aberto em vegetação densa em meio antropizado: 442,48 m
22, 23, 24, 25, 26

Trecho aberto com vegetação isolada ou inexistente em área sem ou pouca ocupação: 1045,81 m
18, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Trecho aberto em vegetação isolada/desprovido de vegetação em meio antropizado: 164,41 m
19, 20, 21

Trecho tubulado: 22,84 m
15, 28

Trechos abertos em vegetação isolada ou desprovidos de vegetação sem ocupação em área degradada: 157,96 m
16, 17



Microbacia 63-0
13.09.2023 13:44
22J 710348 7107524 (±4m)
Estrada Palmeira, 605 - Pirabeiraba, Joinville - SC, 89239-790
Brasil

Figura 35: Trecho 16.
Fonte: Autor, 2023.



Microbacia 63-0
13.09.2023 13:44
22J 710950 7107521 (±11m)
Estrada Palmeira, 605 - Pirabeiraba, Joinville - SC, 89239-790
Brasil

Figura 36: Trecho 17.
Fonte: Autor, 2023.



Microbacia 63-0
13.09.2023 13:45
22J 710348 7107524 (±4m)
Estrada Palmeira, 605 - Pirabeiraba, Joinville - SC, 89239-790
Brasil

Figura 37: Vegetação antropizada, sem presença de sub-bosque, próxima aos trechos 22 e 23.
Fonte: Autor, 2023.




Figura 38: Trecho 24.
Fonte: Autor, 2023.



Figura 39: Trecho 29.
Fonte: Autor, 2023.

QUADRANTE C

Figura 40: Mapeamento quadrante 3.



Fonte: Autor, 2023.

DADOS (Medida dos trechos):

Trecho aberto em vegetação densa: 211,77 m
57, 76

Trecho aberto em vegetação densa em meio antropizado: 197,89 m
69, 86

Trecho aberto com vegetação isolada ou inexistente em área sem ou pouca ocupação: 2758,33 m
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 78, 79, 88

Trecho aberto em vegetação isolada/desprovido de vegetação em meio antropizado: 683,19 m
71, 72, 77, 80, 82, 83, 84, 87

Trechos abertos em vegetação isolada ou desprovidos de vegetação sem ocupação em área degradada: 235,92 m
70, 81

Trecho tubulado: 16,22 m
85




Figura 41: Trecho 79.
Fonte: Autor, 2023.




Figura 42: Trecho 84.
Fonte: Autor, 2023.



Figura 43: Trecho 86.
Fonte: Autor, 2023.

QUADRANTE D

Figura 44: Mapeamento quadrante 4.




Observação:

Não foi possível realizar registros fotográficos na área do quadrante D, pois toda a área do quadrante está localizada em área particular cercada, onde mesmo após explicação do propósito do estudo, não foi concedido o acesso pelos proprietários.

QUADRANTE E

Figura 45: Mapeamento quadrante 5.



DADOS (Medida dos trechos):

Trecho aberto em vegetação densa: 93,83 m
103, 113, 114

Trecho aberto com vegetação isolada ou inexistente em área sem ou pouca ocupação: 778,27 m
104, 115

Trecho aberto em vegetação isolada/desprovido de vegetação em meio antropizado: 538,37 m
105, 107, 109, 110, 111, 112

Trecho tubulado: 94,78 m
106, 108



Figura 46: Trecho 105.
Fonte: Autor, 2023.



Figura 47: Trecho 107.
Fonte: Autor, 2023.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO

4.1. Composição da matriz de impactos conforme simulações de cenários e aplicação de critérios conforme metodologia de Perini *et al.* 2021

Quadro 06: Matriz de impactos

TRECHOS	MATRIZ DE IMPACTOS			CRITÉRIOS			PONTUAÇÃO		SOMA DA PONTUAÇÃO			
	CENÁRIOS	IMPACTOS	VALOR	RELEVÂNCIA	REVERSIBILIDADE							
18, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 78, 79, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 115	Trecho aberto com vegetação isolada ou inexistente em área sem ou pouca ocupação	Densamente urbanizado com flexibilização de ocupação - real	Permeabilidade do solo	Negativo	Alta	Baixa	3+3	6	Cenário Real			
			Cobertura vegetal mata ciliar	Negativo	Alta	Baixa	3+3	6	Total Negativos	Total Positivos		
			Influência sobre mancha de inundação	Negativo	Média	Baixa	2+3	5	27	15		
		Predominância de características naturais - hipotético	Influência sobre a fauna	Negativo	Média	Baixa	2+3	5				
			Estabilidade das margens / riscos de deslizamentos / erosões	Negativo	Média	Baixa	2+3	5				
			Urbanização (Critério 5x)	Positivo	Baixa	Média	5x(1+2)	15				
					Permeabilidade do solo	Positivo	Alta	Aha	3+1	4	Cenário Hipotético	
					Cobertura vegetal mata ciliar	Positivo	Alta	Alta	3+1	4	Total Negativos	Total Positivos
					Influência sobre mancha de inundação	Positivo	Média	Média	2+2	4	10	18
					Influência sobre a fauna	Positivo	Média	Alta	2+1	3		
					Estabilidade das margens / riscos de deslizamentos / erosões	Positivo	Média	Alta	2+1	3		
					Urbanização (Critério 5x)	Negativo	Baixa	Alta	5x(1+1)	10		
6, 7, 8, 12, 19, 20, 21, 71, 72, 77, 80, 82, 83, 84, 87, 105, 107, 109, 110, 111, 112	Trecho aberto com vegetação isolada ou inexistente em meio antropizado	Densamente urbanizado com flexibilização de ocupação - real	Permeabilidade do solo	Negativo	Baixa	Baixa	1+3	4	Cenário Real			
			Cobertura vegetal mata ciliar	Negativo	Baixa	Baixa	1+3	4	Total Negativos	Total Positivos		
			Influência sobre mancha de inundação	Negativo	Média	Baixa	2+3	5	22	30		
		Predominância de características naturais - hipotético	Influência sobre a fauna	Negativo	Baixa	Baixa	1+3	4				
			Estabilidade das margens / riscos de deslizamentos / erosões	Negativo	Média	Baixa	2+3	5				
			Urbanização (Critério 5x)	Positivo	Alta	Baixa	5x(3+3)	30				
					Permeabilidade do solo	Positivo	Baixa	Alta	1+1	2	Cenário Hipotético	
					Cobertura vegetal mata ciliar	Positivo	Baixa	Alta	1+1	2	Total Negativos	Total Positivos
					Influência sobre mancha de inundação	Positivo	Média	Média	2+2	4	20	13
					Influência sobre a fauna	Positivo	Baixa	Alta	1+1	2		
					Estabilidade das margens / riscos de deslizamentos / erosões	Positivo	Média	Alta	2+1	3		
					Urbanização (Critério 5x)	Negativo	Alta	Alta	5x(3+1)	20		
13, 15, 28, 85, 106, 108	Trecho tubulado entre lotes ou sob via	Densamente urbanizado com flexibilização de ocupação - real	Permeabilidade do solo	Negativo	Baixa	Baixa	1+3	4	Cenário Real			
			Cobertura vegetal mata ciliar	Negativo	Baixa	Baixa	1+3	4	Total Negativos	Total Positivos		
			Influência sobre mancha de inundação	Negativo	Média	Baixa	2+3	5	21	30		
		Predominância de características naturais - hipotético	Influência sobre a fauna	Negativo	Baixa	Baixa	1+3	4				
			Estabilidade das margens / riscos de deslizamentos / erosões	Negativo	Baixa	Baixa	1+3	4				
			Urbanização (Critério 5x)	Positivo	Alta	Baixa	5x(3+3)	30				
					Permeabilidade do solo	Positivo	Baixa	Alta	1+1	2	Cenário Hipotético	
					Cobertura vegetal mata ciliar	Positivo	Baixa	Alta	1+1	2	Total Negativos	Total Positivos
					Influência sobre mancha de inundação	Positivo	Média	Média	2+2	4	20	12
					Influência sobre a fauna	Positivo	Baixa	Alta	1+1	2		
					Estabilidade das margens / riscos de deslizamentos / erosões	Positivo	Média	Alta	1+1	2		
					Urbanização (Critério 5x)	Negativo	Alta	Alta	5x(3+1)	20		
10, 11, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 69, 86	Trecho aberto em vegetação densa em meio antropizado	Urbanizado com flexibilização de ocupação - real	Permeabilidade do solo	Negativo	Média	Baixa	2+3	5	Cenário Real			
			Cobertura vegetal mata ciliar	Negativo	Média	Baixa	2+3	5	Total Negativos	Total Positivos		
			Influência sobre mancha de inundação	Negativo	Média	Baixa	2+3	5	24	30		
		Predominância de características naturais - hipotético	Influência sobre a fauna	Negativo	Baixa	Baixa	1+3	4				
			Estabilidade das margens / riscos de deslizamentos / erosões	Negativo	Média	Baixa	2+3	5				
			Urbanização (Critério 5x)	Positivo	Alta	Baixa	5x(3+3)	30				
					Permeabilidade do solo	Positivo	Média	Alta	2+1	3	Cenário Hipotético	
					Cobertura vegetal mata ciliar	Positivo	Média	Alta	2+1	3	Total Negativos	Total Positivos
					Influência sobre mancha de inundação	Positivo	Média	Média	2+2	4	20	15
					Influência sobre a fauna	Positivo	Baixa	Alta	1+1	2		
					Estabilidade das margens / riscos de deslizamentos / erosões	Positivo	Média	Alta	2+1	3		
					Urbanização (Critério 5x)	Negativo	Alta	Alta	5x(3+1)	20		
1, 2, 3, 4, 5, 9, 41, 57, 76, 89, 93, 94, 103, 113, 114	Trecho aberto em vegetação densa	Densamente urbanizado com flexibilização de ocupação - hipotética	Permeabilidade do solo	Negativo	Alta	Baixa	3+3	6	Cenário Hipotético			
			Cobertura vegetal mata ciliar	Negativo	Alta	Baixa	3+3	6	Total Negativos	Total Positivos		
			Influência sobre mancha de inundação	Negativo	Alta	Baixa	3+3	6	30	20		
		Predominância de características naturais - real	Influência sobre a fauna	Negativo	Alta	Baixa	3+3	6				
			Estabilidade das margens / riscos de deslizamentos / erosões	Negativo	Alta	Baixa	3+3	6				
			Urbanização (Critério 5x)	Positivo	Baixa	Baixa	5x(1+3)	20				
					Permeabilidade do solo	Positivo	Alta	Alta	3+1	4	Cenário Real	
					Cobertura vegetal mata ciliar	Positivo	Alta	Alta	3+1	4	Total Negativos	Total Positivos
					Influência sobre mancha de inundação	Positivo	Alta	Média	3+2	5	10	21
					Influência sobre a fauna	Positivo	Alta	Alta	3+1	4		
					Estabilidade das margens / riscos de deslizamentos / erosões	Positivo	Alta	Alta	3+1	4		
					Urbanização (Critério 5x)	Negativo	Baixa	Alta	5x(1+1)	10		
16, 17, 70, 81	Trecho aberto em vegetação isolada/desprovido de vegetação sem ocupação em área degradada	Densamente urbanizado com flexibilização de ocupação - hipotética	Permeabilidade do solo	Negativo	Baixa	Baixa	1+3	4	Cenário Real			
			Cobertura vegetal mata ciliar	Negativo	Baixa	Baixa	1+3	4	Total Negativos	Total Positivos		
			Influência sobre mancha de inundação	Negativo	Média	Baixa	2+3	5	22	25		
		Predominância de características naturais - real	Influência sobre a fauna	Negativo	Baixa	Baixa	1+3	4				
			Estabilidade das margens / riscos de deslizamentos / erosões	Negativo	Média	Baixa	2+3	5				
			Urbanização (Critério 5x)	Positivo	Média	Baixa	5x(2+3)	25				
					Permeabilidade do solo	Positivo	Baixa	Alta	1+1	2	Cenário Hipotético	
					Cobertura vegetal mata ciliar	Positivo	Baixa	Alta	1+1	2	Total Negativos	Total Positivos
					Influência sobre mancha de inundação	Positivo	Média	Média	2+2	4	20	13
					Influência sobre a fauna	Positivo	Baixa	Alta	1+1	2		
					Estabilidade das margens / riscos de deslizamentos / erosões	Positivo	Média	Alta	2+1	3		
					Urbanização (Critério 5x)	Negativo	Média	Média	5x(2+2)	20		

Fonte: Perini et al. (2021), adaptado.

4.2. Análise e discussão dos resultados da matriz de impactos

4.2.1. Trecho aberto em vegetação densa

Para esse cenário, observa-se o somatório de pontos positivos maior no cenário real, indicando a permanência do cenário em relação ao hipotético, ou seja, recomendando a preservação das APPs dos trechos inseridos neste cenário de corpo d'água aberto com vegetação densa.

4.2.2. Trecho aberto com vegetação isolada ou inexistente em meio antropizado

O cenário de corpo d'água aberto com vegetação isolada elencado pela metodologia, observa-se o somatório de pontos positivos maior no cenário real, indicando a permanência do cenário em relação ao hipotético, ou seja, recomendando a manutenção da flexibilização da ocupação ao invés da recuperação das faixas marginais.

4.2.3. Trecho aberto com vegetação isolada ou inexistente em área sem ou pouca ocupação

Para este cenário, as margens encontram-se desprovidas de vegetação, porém não há ocupação urbana na projeção de 30 metros da faixa de APP. Com isso, entende-se que há possibilidade da recuperação da vegetação das margens do curso d'água, sem maiores prejuízos e gastos com desapropriações. Deve considerar também que no entorno desses trechos há um maciço florestal denso que pode formar corredores ecológicos e ajudar preservar a biodiversidade.

Além disso, o somatório de pontos positivos foi maior no cenário hipotético, ou seja, recomendando a recuperação e renaturalização das faixas marginais.

4.2.4. Trecho tubulado entre lotes ou sob via

Para esse cenário, observa-se o somatório de pontos positivos maior no cenário real, indicando a permanência do cenário em relação ao hipotético, ou seja, recomendando a manutenção da flexibilização da ocupação ao invés da recuperação das faixas marginais.

4.2.5. Trecho aberto inserido em vegetação densa em meio antropizado

Para este cenário, as margens se encontram parcialmente ocupadas, ou degradadas, não contendo áreas de preservação permanente com vegetação natural na delimitação total de 30 m, sendo que ocorreram interferências antrópicas que afetaram diretamente as funções ambientais, e devido à proximidade com terrenos adjacentes ocupados a recuperação do local se tornaria irrelevante.

Além disso o somatório de pontos positivos foi maior no cenário real, indicando a permanência do cenário em relação ao hipotético, ou seja, recomenda-se a flexibilização a ocupação ao invés da recuperação das faixas marginais.

4.2.6. Trechos abertos em vegetação isolada ou desprovidos de vegetação sem ocupação em área degradada

Nesse cenário, os trechos se encontram em uma área desprovida de vegetação, sem ocupação nas margens, porém, ambos os trechos, a jusante e a montante, já se encontram degradados, não conectando maciços florestais e tubulados, caracterizado como FNE.

É importante destacar que a análise dos outros trechos foi imprescindível para a definição de FNE, sendo que a recuperação apenas deste trecho não traria tantos benefícios, devido principalmente a proximidade com o loteamento.

Portanto, para esse cenário constata-se o somatório de pontos positivos maior no cenário real, indicando a permanência do cenário em relação ao hipotético, ou seja, recomendando a manutenção da flexibilização da ocupação ao invés da recuperação das faixas marginais.

4.3. Análise e discussão dos resultados da matriz de impactos quanto à:

4.3.1. Atestado da perda das funções ecológicas inerentes às Áreas de Preservação Permanentes (APPs)

As diversas funções ambientais, descritas principalmente nas legislações de proteção das APP's somam-se a serviços ambientais e contribuem significativamente para a preservação dos recursos hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica e a manutenção da biodiversidade, facilitando o fluxo gênico de fauna e flora e protegendo o solo, bem como para assegurar o bem-estar das populações humanas (Lei nº 12.651/2012).

As matas ciliares que se encontram conservadas desempenham seu papel na manutenção das funções ecológicas estão em áreas vegetadas por florestas, como no trecho 1, 2, 3, 4, 5, 9, 41, 57, 76, 89, 93, 94, 103, 113, 114.

Foram identificados os trechos de corpos d'água tubulados entre lotes e sob vias públicas, como observado nos trechos 13, 15, 28, 85, 106, 108.

Outro cenário identificado é o de trechos abertos com vegetação isolada ou desprovido de vegetação em meio antropizado, trechos 6, 7, 8, 12, 19, 20, 21, 71, 72, 77, 80, 82, 83, 84, 87, 105, 107, 109, 110, 111, 112. Este cenário que é densamente urbanizado com vegetação isolada, tanto aberto quanto fechado, o solo já se encontra impermeável com a construção das edificações e pavimentação de vias sobre o corpo hídrico, sendo que a fauna e flora já estão comprometidas, pois para a ocupação humana da região, ocorreu a retirada da cobertura vegetal, parâmetro para ocorrência de espécies e relações ecológicas, uma vez que a área ideal se baseia nas exigências ambientais ótimas (PERINI *et al.*, 2021).

Visto isso, é possível afirmar que nos trechos do macro cenário de corpos d'água tubulados e abertos com vegetação isolada da microbacia em estudo, já ocorreu a perda da função ambiental e ecológica dentro da Área Urbana Consolidada, enquanto no macro cenário de vegetação densa está presente a função ecológica da APP (PERINI *et al.*, 2021).

Quanto ao cenário dos trechos abertos inserido em vegetação densa em meio antropizado, como é observado nos trechos 10, 11, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 69, 86, uma parte da margem encontra-se parcialmente ocupada ou degradada, com a função ecológica também comprometida na APP visto a retirada de cobertura vegetal e impermeabilização do solo.

Também foi analisado os cenários de trecho aberto desprovido de vegetação em área sem ou pouca ocupação, trechos 18, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 78, 79, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 115. Apesar da vegetação estar degradada, nesse cenário, as margens não se encontram ocupadas e se encontra distante das áreas urbanizadas ou lotes que estão inseridos na AUC (ou pelo menos 5%), com possibilidade de recuperação e regeneração das faixas marginais, sem prejuízos com processos de desocupação.

E os trechos abertos em vegetação isolada ou desprovidos de vegetação sem ocupação em área degradada, trechos 16, 17, 70, 81, onde ambos os trechos, a jusante e a montante, já se encontram degradados, não conectando maciços florestais e tubulados, caracterizado como FNE.

4.3.2. Demonstração da irreversibilidade da situação, por ser inviável, na prática, a recuperação da área de preservação

A expansão urbana e os assentamentos humanos, historicamente apresentam padrão de ocupação preferencial no entorno e ao longo dos corpos hídricos, diante da conveniência de disponibilidade hídrica (PERINI *et al.*, 2021).

Na análise quantitativa da microbacia 63-0, foi obtido um resultado de 0,75% do total da área de abrangência na projeção da faixa de APP de 0 a 30 m encontra-se em área edificada, 1,54% de toda extensão da microbacia encontra-se com curso hídrico tubulado.

Foi identificado também que a área é contemplada com rede de distribuição de água e energia elétrica, sistemas de drenagem de águas pluviais, integrada aos serviços de limpeza urbana.

Ao analisar a microbacia 63-0 de acordo com Perini *et al.*, (2021) todos os equipamentos e construções resultantes do crescimento da população e ocupação urbana da região, impactaram a microbacia e evidenciam a consolidação da malha urbana na região e toda alteração já realizada na faixa de APP de 30 metros.

Nas áreas avaliadas, inseridas no perímetro urbano, o aspecto de irreversibilidade é observado, haja vista a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias (PERINI *et al.*, 2021).

Com isso o cenário de ocupação e intervenção detectado no perímetro urbano da microbacia 63-0, dentro da projeção da faixa de APP, a regeneração da vegetação nas faixas de APP já ocupadas é considerada inviável para as situações de trechos abertos ou fechados com vegetação isolada ou inexistente e com vegetação densa em meio antropizado, enquanto a área fora do perímetro urbano, onde atualmente está localizada a área rural do município, as características são diferentes e não foram avaliadas neste estudo.

4.3.3. Constatação da irrelevância dos efeitos positivos que poderiam ser gerados com a observância da área de proteção, em relação a novas obras

As florestas da região abrigam uma diversidade de espécies e de funções ecossistêmicas em relação a composição, estrutura, dinâmica e apesar da sua fragmentação próxima a mancha urbana, com a antropização do meio, a mata ciliar que possui uma vegetação densa nos trechos de curso d'água abertos deve ser conservada.

Assim como no estudo desenvolvido por PERINI *et al.*, (2021), as projeções da APP inseridas em área urbana consolidada (AUC), para situações de vegetação densa, em um cenário hipotético, com um prognóstico de conversão da APP em faixa não edificante

(FNE), a perda ambiental superaria os ganhos, que seriam de ordem praticamente urbanística. Além disso, considera-se alto o valor de 63,04% de vegetação densa às margens dos cursos hídricos abertos e, portanto, de grande relevância e difícil reversibilidade caso convertido em FNE.

Os trechos com a faixa de projeção da APP com ocupação urbana, não pode ser recuperado, devido a urbanização do local, além de que 3,85% estão em trechos tubulados. Porém as áreas de APP onde não há ocorrência de edificações são áreas onde existe viabilidade de recuperação, principalmente pela característica rural do local, onde a recuperação de APP pode beneficiar os trabalhadores do campo.

Do ponto de vista social esta microbacia abriga a residência de famílias que seriam prejudicadas com a renaturalização dos trechos. Já analisando do ponto de vista urbanístico seria inviável também retirar todas as moradias, construções que fazem parte da infraestrutura pública, gerando muitos gastos e impactos que imediatos negativos com as demolições.

De acordo com Perini *et al.*, (2021) a regularização dos imóveis dentro da projeção da FNE seria de grande importância para os moradores, como a possibilidade de reformas legalizadas, mais segurança jurídica e maior valorização patrimonial. Com isso, ocorre de forma mais responsável e democrática a consagração do direito à moradia e, assim, materializar a efetividade do direito à cidade sustentável.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1. Conclusão quanto ao atendimento do Art.6º da Lei Complementar nº 601/2022

Aplicando a metodologia descrita por Perini *et al.*, (2021), através da matriz de impactos para a microbacia 63-0, verifica-se que a pontuação nos casos de corpos d'água tubulados e abertos com vegetação isolada e trechos abertos inseridos em vegetação densa em meio antropizado para o cenário real (flexibilização da ocupação) foi maior que o

cenário hipotético (recuperação do ambiente). Para os casos de corpos d'água abertos com vegetação densa, observa-se que a pontuação para o cenário de manutenção das APPs (real) supera os ganhos se comparados ao cenário de flexibilização.

Levando em consideração os dados levantados e as vistorias em campo, é possível atestar o atendimento ao Art.6º da LC nº 601/22 para os trechos tubulados e abertos com vegetação isolada e inseridos em vegetação densa em meio antropizado, pela perda das funções ecológicas, inviabilidade, na prática, da recuperação da APP, tornando irreversível a situação e irrelevância dos efeitos positivos de observar a proteção em relação a novas obras.

5.1.1. Tabela de atributos

A seguir apresenta-se a tabela de atributos com as informações do diagnóstico da área estudada, contendo a caracterização, numeração e restrição ambiental dos trechos avaliados.

Quadro 07: Tabela de atributos

Num_trecho	Nclas_hid	Quadr	Func_amb	Restri	Resp_tecni	Observaç
1	Corpo d'Água	A	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART nº 8482979-0)	Em APP de nascente
2	Corpo d'Água	A	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART nº 8482979-0)	
3	Corpo d'Água	A	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART nº 8482979-0)	Em APP de nascente
4	Corpo d'Água	A	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART nº 8482979-0)	Em APP de nascente
5	Corpo d'Água	A	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART nº 8482979-0)	
6	Corpo d'Água	A	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART nº 8482979-0)	Trecho não encontrado / Parcialmente em APP de nascente

7	Corpo d'Água	A	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
8	Corpo d'Água	A	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
9	Curso d'Água	A	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
10	Curso d'Água	A	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
11	Corpo d'Água	A	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
12	Corpo d'Água	A	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
13	Corpo d'Água (Tubulado/Galeria Fechada/via)	A	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Alterado p/ tubulado sob via
14	Corpo d'Água	A	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
15	Corpo d'Água (Tubulado/Galeria Fechada/via)	B	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Alterado p/ tubulado sob via
16	Corpo d'Água	B	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
17	Curso d'Água	B	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
18	Corpo d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
19	Corpo d'Água	B	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
20	Corpo d'Água	B	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
21	Corpo d'Água	B	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Parcialmente em APP de nascente

22	Corpo d'Água	B	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
23	Curso d'Água	B	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
24	Curso d'Água	B	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
25	Corpo d'Água	B	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Parcialmente em APP de nascente
26	Corpo d'Água	B	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
27	Curso d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
28	Corpo d'Água (Tubulado/Galeria Fechada)	B	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
29	Curso d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
30	Corpo d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
31	Corpo d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
32	Curso d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
33	Curso d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
34	Curso d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
35	Curso d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
36	Curso d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente

37	Curso d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
38	Corpo d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
39	Curso d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
40	Curso d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
41	Corpo d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
42	Corpo d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
43	Corpo d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
44	Corpo d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
45	Corpo d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
46	Corpo d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
47	Corpo d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
48	Corpo d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
49	Corpo d'Água	B	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
50	Curso d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
51	Corpo d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	

52	Corpo d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
53	Corpo d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
54	Curso d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
55	Curso d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Parcialmente em APP de nascente
56	Curso d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
57	Curso d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
58	Corpo d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Parcialmente em APP de nascente
59	Corpo d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
60	Curso d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
61	Curso d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
62	Curso d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
63	Corpo d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
64	Corpo d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
65	Corpo d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
66	Corpo d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente

67	Corpo d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
68	Corpo d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
69	Corpo d'Água	C	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
70	Corpo d'Água	C	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
71	Corpo d'Água	C	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
72	Corpo d'Água	C	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Parcialmente em APP de nascente
73	Corpo d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
74	Corpo d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
75	Corpo d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
76	Corpo d'Água	C	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Parcialmente em APP de nascente
77	Corpo d'Água	C	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
78	Corpo d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Parcialmente em APP de nascente
79	Corpo d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Parcialmente em APP de nascente
80	Corpo d'Água	C	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
81	Corpo d'Água	C	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	

82	Curso d'Água	C	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
83	Corpo d'Água	C	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
84	Corpo d'Água	C	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
85	Corpo d'Água (Tubulado/Galeria Fechada)	C	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
86	Curso d'Água	C	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
87	Corpo d'Água	C	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
88	Corpo d'Água	C	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
89	Corpo d'Água	D	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
90	Corpo d'Água	D	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
91	Corpo d'Água	D	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
92	Corpo d'Água	D	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Parcialmente em APP de nascente
93	Corpo d'Água	D	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente
94	Corpo d'Água	D	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Parcialmente em APP de nascente
95	Corpo d'Água	D	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
96	Corpo d'Água	D	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Em APP de nascente

97	Corpo d'Água	D	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
98	Corpo d'Água	D	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
99	Corpo d'Água	D	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
100	Corpo d'Água	D	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
101	Curso d'Água	D	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
102	Corpo d'Água	D	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
103	Corpo d'Água	E	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
104	Corpo d'Água	E	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
105	Corpo d'Água	E	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
106	Corpo d'Água (Tubulado/Galeria Fechada/via)	E	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Alterado p/ tubulado sob via
107	Corpo d'Água	E	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
108	Corpo d'Água (Tubulado/Galeria Fechada/via)	E	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Alterado p/ tubulado sob via
109	Corpo d'Água	E	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
110	Curso d'Água	E	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
111	Corpo d'Água	E	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	

112	Corpo d'Água	E	Não	FNE	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Parcialmente em APP de nascente
113	Corpo d'Água	E	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	Parcialmente em APP de nascente
114	Curso d'Água	E	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	
115	Corpo d'Água	E	Sim	APP	Eder Corbari (CREA/SC: 091317-7 ART n° 8482979-0)	

Fonte: Autor, 2023.

5.1.2. Mapa com a caracterização dos trechos de corpos d'água na microbacia em estudo

Abaixo é apresentado o mapa com as legendas conforme tabela de atributos, representando os trechos nos quais serão mantidas a função de APP e os trechos em que serão adotadas faixas marginais distintas - FNEs.





Figura 48: Mapeamento da Microbacia 63-0 com caracterização dos trechos de corpos d'água.

Fonte: Autor, 2023.




5.2. Observações e Recomendações


Durante a elaboração do estudo, foram verificadas divergências entre os trechos na Base Hidrográfica (*SIMGeo*) e o cenário atual que foram abordados nos tópicos relacionados aos estudos dos quadrantes.

Identificação do Quadrante e Trecho	Coordenada UTM (Início/Fim de segmento divergente)	Descrição	Recomendação	Observações
06	Início: 709.864,195 / 7.107.391,132 Fim: 709.928,885 / 7.107.492,335	Corpo d'Água	Alteração na base de dados	Trecho não encontrado
13	Início: 710.050,331 / 7.107.556,619 Fim: 710.070,969 / 7.107.538,098	Alterado de Corpo d'Água (Tubulado/Galeria Fechada) para Corpo d'Água (Tubulado/Galeria Fechada/via)	Alteração na base de dados	Alterado p/ tubulado sob via
15	Início: 710.186,327 / 7.107.506,084 Fim: 710.193,207 / 7.107.499,469	Alterado de Corpo d'Água (Tubulado/Galeria Fechada) para Corpo d'Água (Tubulado/Galeria Fechada/via)	Alteração na base de dados	Alterado p/ tubulado sob via
106	Início: 709.745,266 / 7.106.988,624 Fim: 709.763,522 / 7.106.977,908	Alterado de Corpo d'Água (Tubulado/Galeria Fechada) para Corpo d'Água (Tubulado/Galeria Fechada/via)	Alteração na base de dados	Alterado p/ tubulado sob via
108	Início: 709.676,607 / 7.107.130,309 Fim: 709.711,532 / 7.107.063,237	Alterado de Corpo d'Água (Tubulado/Galeria Fechada) para Corpo d'Água (Tubulado/Galeria Fechada/via)	Alteração na base de dados	Alterado p/ tubulado sob via


6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA



Eder Corbari
CPF: 021.777.369-10
Qualificação profissional: Engenheiro Ambiental
CREA/SC: 091317-7



Jessica Siqueira de Oliveira
CPF: 020.731.172-28
Qualificação profissional: Arquiteto (a) e Urbanista
CAU/BR: 2344017



Marjorye Otilia Nunes Da Silva
CPF: 009.142.369-46
Qualificação profissional: Bióloga
CRBio: 081150/03-D

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BROWN JUNIOR, K. S. **O papel dos consumidores na conservação e no manejo de recursos genéticos florestais in situ.** IPEF, (35): 61-70. 1987.

COMITTI, E. J. **Herpetofauna da bacia do rio Cachoeira, município de Joinville, Santa Catarina, Sul do Brasil.** Acta Biológica Catarinense, 2017, 4(3), 90-105.

COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE. **Esgoto em operação - Fevereiro/2023.** Disponível em: < https://www.aguasdejoinville.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Esgoto_em_Operacao___Fevereiro_2023_compressed.pdf>

COSTA, L. S. **Contribuição ao Conhecimento da Ornitofauna do Município de Joinville, Santa Catarina, Brasil.** Saúde Meio Ambiente v. 4, n. 2, p. 16-31, jul./dez. 2015.

DOMINONI, Michelle. **Levantamento Preliminar de Pteridófitas Terrestres no Parque Municipal Morro do Finder de Joinville – SC.** Joinville: UNIVILLE. (Trabalho apresentado para obtenção do título de bacharel em Biologia). 1999.

DORNELLES, S. S. et al. **Diversidade de mamíferos em fragmentos florestais urbanos na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, Joinville, SC.** Acta Biológica Catarinense, 2017, 4.3: 126-135.

FATMA – Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina. **Atlas Ambiental da Região de Joinville: Complexo Hídrico da Baía da Babbitonga.** Coordenação Joaquim L. Knie. Florianópolis: FATMA/GTZ, 2002.

FLORES, C. H. **Estudo Preliminar da Avifauna do Parque Morro do Finder, Joinville – SC.** Joinville: UNIVILLE. (Trabalho apresentado para a obtenção do título de bacharelado em Biologia). 2001.

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA. **Atlas da evolução dos remanescentes florestais da Mata Atlântica e ecossistemas associados no período de 1990-1995.** Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), São Paulo, 1998.

GALLI, V. B. 2014. **História e Economia: O Desmatamento da Mata Atlântica – Um Sinal de Desgaste nos Meandros da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão do Norte (Pirabeiraba – Joinville, Santa Catarina) As Percepções de Seus Moradores.** Universidade da Região de Joinville. Mestrado em Saúde e Meio Ambiente. Joinville/SC. 200 p.

GROSE, A. V. **Avifauna na Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, Joinville, Santa Catarina.** Acta Biológica Catarinense, 4.3: 106-125. 2017.

IPPUJ. Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville. **Joinville Cidade em Dados 2016.** Prefeitura Municipal de Joinville. 158 p. 2016.

IPPUJ. Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville. **Parque Municipal do Morro do Finder – Estudo Ambiental Simplificado.** Estudo realizado por OAP - Consultores Associados. 245 p. 2010.

JOINVILLE. **Área Urbana Consolidada de Joinville (AUC).** 2016. Volume I: Metodologia de Identificação e Delimitação. Fundação IPPUJ. Disponível em: <<https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/%C3%81rea-urbana->

consolidada-de-Joinville-Volume-I-Metodologia-de-identifica%C3%A7%C3%A3o-e-delimita%C3%A7%C3%A3o.pdf>

JOINVILLE. Plano Diretor de Drenagem Urbana – PDDU – da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira no Município de Joinville/SC. 2011. Formulação de cenários, diagnóstico e prognóstico. Prefeitura Municipal De Joinville. Secretaria De Administração.

JOINVILLE. Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA). Secretaria de Meio Ambiente de Joinville – SAMA. Prefeitura Municipal de Joinville, 4ª versão, 2020.

JOINVILLE. Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. **Plano de manejo da área de proteção ambiental Serra Dona Francisca.** Joinville; 2012. 76 p.

JOINVILLE. Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável (SEPUD). 2017. **Cidade em Dados.** Joinville: Prefeitura Municipal, 2017 73p. Disponível em: <<https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Joinville-Cidade-em-Dados-2017.pdf>>.

JOINVILLE. Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável (SEPUD). 2017. **Bairro a Bairro.** Joinville: Prefeitura Municipal, 2017 188p. Disponível em: < <https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/Joinville-Bairro-a-Bairro-2017.pdf>>.

KLEIN, R.M. Mapa fitogeográfico do estado de Santa Catarina. In: Reitz, R. (ed.). Flora Ilustrada Catarinense. Herbário Barbosa Rodrigues, Itajaí. 24p. 1978.

MAIA, B. G. O; KLOSTERMANN, D.; RIBEIRO, J. M. G.; SIMM, M.; OLIVEIRA, T. M. N.; BARROS, V. G. Bacias Hidrográficas da Região de Joinville. Comitê Cubatão

Cachoeira Joinville (CCJ) & Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE). 2013. 60 p.

MMA – Ministério do Meio Ambiente. **Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da mata atlântica e Campos Sulinos.** Brasília. 40 p. 2000.

OLIVEIRA, T. M. N.; RIBEIRO, J. M. G.; BARROS, V. G.; SIMM, M.; MELLO, Y. R.; ZEH, K. K. **Bacias Hidrográficas da Região de Joinville: Gestão e Dados.** Universidade da Região de Joinville – Univille; Comitê de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas dos Rios Cubatão e Cachoeira. Joinville, 2017.

PEREIRA, M. E. 2005. **Compartilhando a Gestão dos Recursos Hídricos: Joinville e o Rio Cubatão.** Universidade de São Paulo (USP). Disponível em: <<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/90/90131/tde-10012007-165259/publico/Marina.pdf>>

PINHEIRO, P. C.; DALCIN, R. H.; BATISTA, T. T. A. **Ictiofauna de áreas com interesse para a proteção ambiental de Joinville, Santa Catarina, Brasil.** Acta Biológica Catarinense, 2017, 4.3:73-89.

PMGC – **Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro do município de Joinville.** 2007.

PMJ. **Diagnóstico Socioambiental Por Microbacia Hidrográfica (DSMH) Microbacia 13-3.** Prefeitura de Joinville, SC. Agricultura e Meio Ambiente. 2022.

PMJ. **Joinville Cidade em Dados 2018. Aspectos Naturais.** Prefeitura Municipal de Joinville, SC. 297 p. 2018.

PRESTINI, E. J. **Levantamento Fitogeográfico das Orquídeas do Parque Morro do Finder.** Joinville: UNIVILLE. (Trabalho apresentado para a obtenção do título de licenciatura em Geografia). 2000.

ROCHA, S. A. **A Valorização da Paisagem Natural Protegida em Área Urbana: Parque Municipal do Finder, Joinville (SC).** Universidade Federal De Santa Catarina. Centro De Filosofia E Ciências Humanas. 118 p. Florianópolis, 2006.

SEINFRA, Secretaria de Infraestrutura Urbana. **Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do Município de Joinville/SC.** Joinville: Prefeitura Municipal. 225p. 2013.

SEPUD. Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável. **Joinville Cidade em Dados 2018. Aspectos Físicos Naturais.** Prefeitura Municipal de Joinville. Joinville. 297 p. 2018.

SILVEIRA, W. N.; KOBAYAMA, M.; GOERL, R. F.; BRANDENBURG, B. **História das Inundações em Joinville: 1851 – 2008.** Curitiba: Ed. Organic Trading, 2009.

SOS Mata Atlântica. **Atlas dos remanescentes florestais da mata atlântica – período 2015-2016.**

ZANOTELLI, C. T.; HOMRICH, A. P. M.; OLIVEIRA, F. A. **Conhecendo a bacia hidrográfica do Rio Cubatão do Norte.** Joinville, SC: UNIVILLE, 2009.



ENGENHARIA
CIVIL



ENG. SEGURANÇA
DO TRABALHO



ENG. AMBIENTAL
E SANITÁRIA



GEOLOGIA



TOPOGRAFIA

Anexos

Lista sistemática de espécies de aves observadas na região.			
Táxon	Nome Popular	Grau de Ameaça	
		Federal	Estadual
Tinamiformes			
Tinamidae			
<i>Crypturellus tataupa</i>	inambu-chintã		
Anseriformes			
Anatidae			
<i>Dendrocygna bicolor</i>	marreca-caneleira		
<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê		
<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato		
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	ananaí		
<i>Anas bahamensis</i>	marreca-toicinho		
Galliformes			
Cracidae			
<i>Penelope obscura</i>	jacuguaçu		
<i>Ortalis squamata</i>	aracuã-escamoso		
Suliformes			
Fregatidae			
<i>Fregata magnificens</i>	tesourão		
Phalacrocoracidae			
<i>Nannopterum brasilianus</i>	biguá		
Pelecaniformes			
Ardeidae			
<i>Nycticorax nycticorax</i>	socó-dorminhoco		
<i>Nyctanassa violacea</i>	savacu-de-coroa		
<i>Butorides striata</i>	socozinho		
<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira		
<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura		
<i>Ardea alba</i>	garça-branca		
<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira		
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena		
<i>Egretta caerulea</i>	garça-azul		
Threskiornithidae			
<i>Eudocimus ruber</i>	guará	CR	CR
<i>Plegadis chihi</i>	caraúna		

<i>Phimosus infuscatus</i>	tapicuru		
<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro		
Cathartiformes			
Cathartidae			
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha		
<i>Coragyps atratus</i>	urubu		
Accipitriformes			
Accipitridae			
<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura		
<i>Geranoospiza caerulescens</i>	gavião-pernilongo		
<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo		
<i>Amadonastur lacernulatus</i>	gavião-pombo-pequeno	VU	VU
<i>Urubitinga urubitinga</i>	gavião-preto		
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó		
<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta		
<i>Spizaetus tyrannus</i>	gavião-pega-macaco		VU
Gruiformes			
Rallidae			
<i>Rallus longirostris</i>	saracura-matraca		VU
<i>Aramides cajaneus</i>	saracura-três-potes		
<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato		
<i>Gallinula galeata</i>	galinha-d'água		
Charadriiformes			
Charadriidae			
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero		
<i>Charadrius semipalmatus</i>	batuíra-de-bando		
Laridae			
<i>Larus dominicanus</i>	gaiivotão		
Sternidae			
<i>Thalasseus acufavidus</i>	trinta-réis-de-bando		
Columbiformes			
Columbidae			
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha		
<i>Columba livia</i>	pombo-doméstico		
<i>Patagioenas picazuro</i>	asa-branca		
<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega		
<i>Patagioenas plumbea</i>	pomba-amargosa		
<i>Zenaida auriculata</i>	avoante		

<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu		
<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-de-testa-branca		
Cuculiformes			
Cuculidae			
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato		
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto		
<i>Guira guira</i>	anu-branco		
<i>Tapera naevia</i>	saci		
Strigiformes			
Strigidae			
<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato		
<i>Megascops atricapilla</i>	corujinha-sapo		
<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i>	murucututu-de-barriga-amarela		
<i>Asio clamator</i>	coruja-orelhuda		
<i>Asio stygius</i>	mocho-diabo		
Nyctibiiformes			
Nyctibiida			
<i>Nyctibius griseus</i>	urutau		
Caprimulgiformes			
Caprimulgidae			
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju		
<i>Nyctidromus albicollis</i>	bacurau		
Apodiformes			
Apodidae			
<i>Streptoprocne zonaris</i>	taperuçu-de-coleira-branca		
<i>Chaetura cinereiventris</i>	andorinhão-de-sobre-cinzento		
<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal		
Trochilidae			
<i>Ramphodon naevius</i>	beija-flor-rajado		
<i>Phaethornis squalidus</i>	rabo-branco-pequeno		
<i>Phaethornis eurynome</i>	rabo-branco-de-garganta-rajada		
<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura		
<i>Aphantochroa cirrochloris</i>	beija-flor-cinza		
<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto		
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta		
<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho		
<i>Thalurania glaucopis</i>	beija-flor-de-fronte-violeta		
<i>Leucochloris albicollis</i>	beija-flor-de-papo-branco		

<i>Amazilia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca		
<i>Amazilia fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde		
<i>Heliodoxa rubricauda</i>	beija-flor-rubi		
Trogoniformes			
Trogonidae			
<i>Trogon surrucura</i>	surucuá-variado		
<i>Trogon rufus</i>	surucuá-dourado		
Coraciiformes			
Alcedinidae			
<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande		
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde		
<i>Chloroceryle aenea</i>	martim-pescador-miúdo		VU
<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno		
Galbuliformes			
Bucconidae			
<i>Malacoptila striata</i>	barbudo-rajado		
Piciformes			
Ramphastidae			
<i>Ramphastos dicolorus</i>	tucano-de-bico-verde		
<i>Selenidera maculirostris</i>	araçari-poca		
Picidae			
<i>Picumnus temminckii</i>	picapauzinho-de-coleira		
<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco		
<i>Melanerpes flavifrons</i>	benedito-de-testa-amarela		
<i>Veniliornis spilogaster</i>	picapauzinho-verde-carijó		
<i>Piculus flavigula</i>	pica-pau-bufador		VU
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo		
<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela		
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca		
<i>Campephilus robustus</i>	pica-pau-rei		
Falconiformes			
Falconidae			
<i>Caracara plancus</i>	carcará		
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro		
<i>Micrastur semitorquatus</i>	falcão-relógio		
Psittaciformes			
Psittacidae			
<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriba		

<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim		
<i>Brotogeris tirica</i>	periquito-verde		
<i>Pionopsitta pileata</i>	cuiú-cuiú		
<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca		
<i>Amazona aestiva</i>	papagaio		
Passeriformes			
Thamnophilidae			
<i>Myrmotherula unicolor</i>	choquinha-cinzenta		
<i>Dysithamnus stictothorax</i>	choquinha-de-peito-pintado		
<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa		
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	chorozinho-de-asa-vermelha		
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata		
<i>Hypoedaleus guttatus</i>	chocão-carijó		
<i>Myrmoderus squamosus</i>	papa-formiga-de-grota		
<i>Pyriglena leucoptera</i>	papa-taoca-do-sul		
Conopophagidae			
<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente		
<i>Conopophaga melanops</i>	cuspidor-de-máscara-preta		
Rhinocryptidae			
<i>Eleoscytalopus indigoticus</i>	macuquinho		
Formicariidae			
<i>Formicarius colma</i>	galinha-do-mato		
<i>Chamaeza campanisona</i>	tovaca-campainha		
Scleruridae			
<i>Sclerurus scansor</i>	vira-folha		
Dendrocolaptidae			
<i>Dendrocincla turdina</i>	arapaçu-liso		
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde		
<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	arapaçu-rajado		
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-grande		
<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	arapaçu-de-garganta-branca		
Xenopidae			
<i>Xenops minutus</i>	bico-virado-miúdo		
<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó		
Furnariidae			
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro		
<i>Lochmias nematura</i>	joão-porca		
<i>Philydor atricapillus</i>	limpa-folha-coroado		

<i>Philydor rufum</i>	limpa-folha-de-testa-baia		
<i>Heliobletus contaminatus</i>	trepadorzinho		
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié		
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé		
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném		
Pipridae			
<i>Manacus manacus</i>	rendeira		
<i>Ilicura militaris</i>	tangarazinho		
<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará		
Tityridae			
<i>Schiffornis virescens</i>	flautim		
<i>Tityra cayana</i>	anambé-branco-de-rabo-preto		
<i>Pachyramphus castaneus</i>	caneleiro		
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro-preto		
<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto		
Cotingidae			
<i>Pyroderus scutatus</i>	pavó		EN
<i>Procnias nudicollis</i>	araponga		
Platyrinchidae			
<i>Platyrinchus mystaceus</i>	patinho		
<i>Platyrinchus leucoryphus</i>	patinho-de-asa-castanha		VU
Rhynchocyclidae			
<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa-de-cabeça-cinza		
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo		
<i>Phylloscartes kronei</i>	maria-da-restinga		
<i>Phylloscartes oustaleti</i>	papa-moscas-de-olheiras		
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta		
<i>Todirostrum poliocephalum</i>	teque-teque		
<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i>	tororó		
<i>Myiornis auricularis</i>	miudinho		
<i>Hemitriccus orbitatus</i>	tiririzinho-do-mato		
<i>Hemitriccus kaempferi</i>	maria-catarinense	VU	VU
Tyrannidae			
<i>Hirundinea ferruginea</i>	gibão-de-couro		
<i>Tyranniscus burmeisteri</i>	piolhinho-chiador		
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha		
<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela		
<i>Elaenia mesoleuca</i>	tuque		

<i>Phyllomyias fasciatus</i>	piolhinho		
<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho		
<i>Attila phoenicurus</i>	capitão-castanho		
<i>Attila rufus</i>	capitão-de-saíra		
<i>Legatus leucophaeus</i>	bem-te-vi-pirata		
<i>Ramphotrigon megacephalum</i>	maria-cabeçuda		
<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré		
<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira		
<i>Sirystes sibilator</i>	gritador		
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi		
<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro		
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado		
<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei		
<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho		
<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri		
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha		
<i>Empidonamus varius</i>	peitica		
<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe		
<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira-mascarada		
<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	guaracavuçu		
<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado		
<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno		
<i>Muscipipra vetula</i>	tesoura-cinzenta		
Vireonidae			
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari		
<i>Hylophilus poicilotis</i>	verdinho-coroado		
<i>Vireo chivi</i>	juruviara		
Corvidae			
<i>Cyanocorax caeruleus</i>	gralha-azul		
Hirundinidae			
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa		
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora		
<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo		
<i>Progne chalybea</i>	andorinha-grande		
<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco		
Troglodytidae			
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra		

<i>Cantorchilus longirostris</i>	garrinchão-de-bico-grande		
Turdidae			
<i>Turdus flavipes</i>	sabiá-una		
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-branco		
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira		
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca		
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira		
Passerellidae			
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico		
Parulidae			
<i>Setophaga pitiayumi</i>	mariquita		
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra		
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula		
<i>Myiothlypis rivularis</i>	pula-pula-ribeirinho		
Icteridae			
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe		
<i>Gnorimopsar chopi</i>	pássaro-preto		
<i>Chrysomus ruficapillus</i>	garibaldi		
<i>Molothrus bonariensis</i>	chupim		
Mitrospingidae			
<i>Orthogonys chloricterus</i>	catirumbava		
Thraupidae			
<i>Pipraeidea melanonota</i>	saíra-viúva		
<i>Tangara seledon</i>	saíra-sete-cores		
<i>Tangara cyanocephala</i>	saíra-militar		
<i>Tangara sayaca</i>	sanhaço-cinzento		
<i>Tangara palmarum</i>	sanhaço-do-coqueiro		
<i>Tangara ornata</i>	sanhaço-de-encontro-amarelo		
<i>Tangara peruviana</i>	saíra-sapucaia		EN
<i>Tangara preciosa</i>	saíra-preciosa		
<i>Conirostrum bicolor</i>	figuinha-do-mangue		VU
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra		
<i>Haplospiza unicolor</i>	cigarra-bambu		
<i>Chlorophanes spiza</i>	saí-verde		
<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	saíra-ferrugem		
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu		
<i>Trichothraupis melanops</i>	tiê-de-topete		
<i>Lanio cristatus</i>	tiê-galo		EN

<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto		
<i>Ramphocelus bresilius</i>	tiê-sangue		VU
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha		
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul		
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica		
<i>Tiaris fuliginosus</i>	cigarra-preta		
<i>Sporophila frontalis</i>	pixoxó	VU	VU
<i>Sporophila caerulescens</i>	coleirinho		
<i>Sporophila angolensis</i>	curió		
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro		
Cardinalidae			
<i>Habia rubica</i>	tiê-de-bando		
Fringillidae			
<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo		
<i>Euphonia chalybea</i>	cais-cais		
<i>Euphonia pectoralis</i>	ferro-velho		
Estrildidae			
<i>Estrilda astrild</i>	bico-de-lacre		
Passeridae			
<i>Passer domesticus</i>	pardal		

Lista sistemática de espécies de anfíbios e répteis observadas na região.			
Táxon	Nome Popular	Grau de Ameaça	
		Federal	Estadual
ANFÍBIOS			
Brachycephalidae			
<i>Ischnocnema sp. (gr. guenterii)</i>	rã-do-mato		
<i>Ischnocnema sp. (aff. manezinho)</i>	Rãzinha-do-folhiçoda-ilha	EN	VU
Bufonidae			
<i>Rhinella abei</i>	sapo-galinha		
<i>Rhinella icterica</i>	sapo-comum		
<i>Dendrophryniscus cf. berthalutzae</i>	sapinho-das-bromélias		
Craugastoridae			
<i>Haddadus binotatus</i>	rã		
Cycloramphidae			
<i>Cycloramphus bolitoglossus</i>	sapinho-de-riacho		
Hemiphraactidae			
<i>Fritziana sp. (aff. fissilis)</i>			
Hylidae			
<i>Aplastodiscus ehrhardti</i>	perereca-flautinhade-Ehrhardt		VU
<i>Boana albomarginata</i>	perereca-araponga		
<i>Boana faber</i>	Sapo-martelo		
<i>Boana semilineata</i>	perereca dormideira		
<i>Bokermannohyla hylax</i>	perereca		
<i>Dendropsophus berthalutze</i>			
<i>Dendropsophus elegans</i>	perereca-de-moldura		
<i>Dendropsophus microps</i>	perereca		
<i>Dendropsophus minutus</i>	perereca		
<i>Dendropsophus werneri</i>	perereca		
<i>Ololygon argyreornata</i>	Pererequinha rugosa		
<i>Ololygon littoralis</i>	Perereca-do-litoral		
<i>Ololygon sp. (gr. perpusilla)</i>			
<i>Phyllomedusa distincta</i>	perereca-verde		
<i>Scinax imbegue</i>	perereca		
<i>Scinax perereca</i>	perereca		
<i>Scinax tymbamirim</i>	perereca		
<i>Trachycephalus mesophaeus</i>	perereca-leiteira		
Hylodidae			

<i>Hylodes perplicatus</i>	rã-dos-riachos		
Leptodactylidae			
<i>Adenomera araucaria</i>			
<i>Adenomera bokermanii</i>	Rãzinha		
<i>Adenomera nana</i>			
<i>Leptodactylus latrans</i>	Rã-manteiga		
<i>Leptodactylus notoaktites</i>	rã		
<i>Physalaemus cuvieri</i>	rã-cachorro		
<i>Physalaemus lateristriga</i>	rã-bugio		
<i>Physalaemus gr. signifer</i>	rãzinha		
Microhylidae			
<i>Elachistocleis bicolor</i>	Sapinho-guarda		
RÉPTEIS			
Testudines/Chelidae			
<i>Phrynops hilarii</i>	cágado-de-barbelas-cinzento		
Testudines/Emydidae			
<i>Trachemys dorbigni</i>	tartaruga-tigre-d'água		
<i>Trachemys scripta</i>	Tigre d'água da orelha vermelha	Espécie exótica	
Crocodylia/Alligatoridae			
<i>Caiman latirostris</i>	Jacaré-de-papo-amarelo		
Squamata/ Anguidae			
<i>Ophiodes striatus</i>	Cobra-de-vidro		
Gekkonidae			
<i>Hemidactylus mabouia</i>	lagartixa-de-parede	Espécie exótica	
Leiosauridae			
<i>Enyalius iheringii</i>	Iguaninha		
Teiidae			
<i>Salvator merianae</i>	Teiú-gigante		
Amphisbaenidae			
<i>Leposternon microcephalum</i>	Cobra-cega-de-duas-cabeças		
Serpentes/Colubridae			
<i>Chironius bicarinatus</i>	Cobra-cipó-verde		
<i>Spilotes pullatus</i>	Caninana		
Dipsadidae			
<i>Dipsas incerta</i>	Come-Lesma, Dormideira, Dormideira-de-Árvore		

<i>Erythrolamprus miliaris orinus</i>	Cobra-D'água, Cobra-D'Água-Milhete, Cobra-de-Banhado		
<i>Oxyrhopus clathratus</i>	Falsa-Coral Serrana		
<i>Sibynomorphus neuwiedi</i>	Dormideira Cinzenta		
<i>Xenodon neuwiedii</i>	Boipeva-da-Mata		
Viperidae			
<i>Bothrops jararaca</i>	Jararaca		
<i>Bothrops jararacussu</i>	Jararacussu		

Lista sistemática de espécies de peixes observadas na região.			
Táxon	Nome Popular	Grau de Ameaça	
		Federal	Estadual
Characiformes			
Characidae			
<i>Astyanax laticeps</i>	Lambari		
<i>Hollandichthys multifasciatus</i>	Lambari listrado		EN
<i>Hyphessobrycon boulengeri</i>	Lambari		
<i>Hyphessobrycon griemi</i>	Engraçadinho, lambari		
<i>Mimagoniates microlepis</i>	Piabinha azul		
<i>Spintherobolus ankoseion</i>	Lambari; piabinha	VU	CR
Cyprinodontiformes			
Poeciliidae			
<i>Phalloceros megapolos</i>	Barrigudinho		
<i>Phalloceros spiloura</i>	Barrigudinho		
<i>Poecilia reticulata</i>	lebiste, barrigudinho ou guaru		
<i>Xiphophorus helleri</i>	Peixe-espada ou Espadarte marinho		
Rivulidae			
<i>Atlantirivulus haraldsiolii</i>			VU
Gymnotiformes			
Gymnotidae			
<i>Gymnotus pantherinus</i>			
<i>Gymnotus sylvius</i>			
Perciformes			
Cichlidae			
<i>Geophagus brasiliensis</i>	cará, acará-papa-terra, ou acará-diadema		
<i>Oreochromis niloticus</i>	Tilápia-do-nilo		
Siluriformes			
Callichthyidae			
<i>Callichthys callichthys</i>	tambuatá		
<i>Corydoras ehrhardti</i>	Coridora Mármore		
<i>Scleromystax barbatus</i>	Coridora-bandada		
Loricariidae			
<i>Hypostomus commersoni</i>	pirá-tatu		
<i>Pseudotothyris obtusa</i>			
Heptapteridae			
<i>Rhamdia quelen</i>	Jundiá		

Synbranchiformes			
Synbranchidae			
<i>Synbranchus marmoratus</i>	muçum, muçu, peixe-cobra, enguia-d'água-doce		

Lista sistemática de espécies de mamíferos observadas na região.			
Táxon	Nome Popular	Grau de Ameaça	
		Federal	Estadual
Didelphimorphia			
Didelphidae			
<i>Didelphis aurita</i>	Gambá-de-orelha-preta		
<i>Didelphis albiventris</i>	Gambá-de-orelha-branca		
<i>Gracilinanus cf. microtarsus</i>	Cuíca		
Pilosa			
Myrmecophagidae			
<i>Tamandua tetradactyla</i>	Tamanduá-mirim		
Cingulata			
Dasypodidae			
<i>Dasypus novemcinctus</i>	Tatu-galinha		
<i>Cabassous tatouay</i>	Tatu-rabo-mole		
Chiroptera			
Vespertilionidae			
<i>Myotis nigricans</i>	Morcego		
Chiroptera			
Phyllostomidae			
<i>Artibeus lituratus</i>	Morcego-das-frutas		
<i>Sturnira lilium</i>	Morcego		
<i>Carollia perspicillata</i>	Morcego		
<i>Artibeus fimbriatus</i>	Morcego-das-frutas		
<i>Artibeus obscurus</i>	Morcego-das-frutas		
<i>Mimon bennetti</i>	Morcego		
<i>Micronycteris megalotis</i>	Morcego		VU
<i>Pygoderma bilabiatum</i>	Morcego		
<i>Anoura caudifera</i>	Morcego-beija-flor		
<i>Noctilio leporinus</i>	Morcego-pescador		
Carnivora			
Canidae			
<i>Cerdocyon thous</i>	Graxaim		
Carnivora			
Felidae			
<i>Leopardus sp.</i>	Gato-do-mato		
Carnivora			
Procyonidae			

<i>Nasua nasua</i>	Quati		
<i>Procyon cancrivorus</i>	Mão-pelada		
Rodentia			
Cicretidae			
<i>Akodon cf. montensis</i>	Rato-do-mato		
<i>Euryoryzomys russatus</i>	Rato-do-mato		
<i>Oligoryzomys cf. nigripes</i>	Rato-do-mato		
Rodentia			
Caviidae			
<i>Cavia cf. fulgida</i>	Preá		
Rodentia			
Hydrochoeridae			
<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	Capivara		
Rodentia			
Dasyproctidae			
<i>Dasyprocta azarae</i>	Cutia		
Rodentia			
Cuniculidae			
<i>Cuniculus paca</i>	Paca		VU
Rodentia			
Erethizontidae			
<i>Coendou spinosus</i>	Ouriço		
Rodentia			
Sciuridae			
<i>Guerlinguetus ingrami</i>	Esquilo	Exóticas	
Primates			
Callitrichidae			
<i>Callithrix penicillata</i>	Sagui-de-tufo-preto		
Carnivora			
Canidae			
<i>Canis familiaris</i>	Cão		